

Par courriel

Montréal, le 14 mai 2018

Art 53-54

Objet : Demande d'accès concernant les adresses suivantes : 6790 à 6802, boulevard des Grandes-Prairies, lots : 5 645 091, 5 650 759, Cadastre du Québec, Montréal (Québec)

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 24 avril, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents demandés pour l'adresse : 6800, des Grandes-Prairies, Il s'agit de :

1. Rapport d'intervention d'urgence, 21 mai 2014, 2 pages
2. Rapport d'intervention d'urgence, 12 août 2014, 2 pages
3. Rapport d'intervention d'urgence, 12 août 2014, 2 pages
4. Rapport d'intervention d'urgence, 06 août 2014, 2 pages
5. Rapport d'intervention d'urgence, 15 décembre 2014, 2 pages
6. Rapport d'intervention d'urgence, 17 novembre 2015, 2 pages

Après vérification, nous vous confirmons que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun document pour les autres adresses.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Nezha Boumchagdidin

Répondante régionale de l'accès
aux documents

pj

1 Identification

Date de l'événement : 2014-05-20	Heure de l'évènement : h	
Date du signalement : 2014-05-21	Heure du signalement : h	
Date de l'intervention : 2014-05-21	Heure de début : h	Heure de fin : h
Intervenant d'urgence :		Accompagné de :

N° intervention : 300883776	Type d'intervention : Intervention d'Urgence-Environnement (signalement)
N° gestion documentaire : 7110-06-14-66023-089	N° du rapport d'urgence : 401135165
N° demande : 200394985	Type de demande : Urgence
Objet de l'intervention : MONTRÉAL Réception d'un rapport de rejet d'halocarbure de 45 kg de fréon R-404 survenu au 6800, boulevard des Grandes-Prairies	

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Murielle Hooper	Responsable	Zéro C	(514) 789-0456

Lieu

Nom du lieu : Emballages C & C inc.	
Nom usuel du lieu : C & C Packing inc.	
N° du lieu : X2148438	Type de lieu : Commerce
Localisation du lieu : 6800, boulevard des Grandes-Prairies Montréal (Québec) H1P 3P3	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :	
Milieu impacté : <input type="checkbox"/> Eau <input checked="" type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol	Infrastructure : <input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Emballages C & C inc. (C & C Packing inc.)	Propriétaire	6800, boulevard des Grandes-Prairies Montréal (Québec) H1P 3P3	Y2109248

Conditions météo

Produits en cause SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Non classé	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Fréon R-404 (Classe 2.2)	3337		Gaz	Approximative	45		kg

**Organismes impliqués
(Personnes rencontrées)** SO

Photos numériques SO

Autres pièces annexées au rapport SO

Échantillons SO

2 Journal des opérations (rapport détaillé)

Date	Heure	Activités
1	2014-05-21	8 h 30
		De : Murielle Hooper Zéro C À : Urgence-Environnement C'est Murielle Hooper, Zéro C (514-789-0456) qui nous transmet par télécopieur un rapport de rejet d'halocarbure de 45 kg de fréon R-404 survenu au 6800, boulevard des Grandes-Prairies à Montréal. Cela s'est produit sur un Pack « B ». Il y a eu ajustement de charge.

3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

SO

4 Conclusion

Tout a été réparé.

Une copie du rapport de rejet d'halocarbure est transmise à Marie-Pier Marchand CCEQ-Montréal pour suivi dossier d'halocarbure.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés



SO

5 Recommandations

Ainsi, je recommande de fermer le dossier

<input checked="" type="checkbox"/> Dossier fermé	<input type="checkbox"/> Transférer à :
<input type="checkbox"/> Rapport de caractérisation à venir	<input type="checkbox"/> Résultats d'analyse à venir
<input type="checkbox"/> Récupération et décontamination	<input type="checkbox"/> Plan de caractérisation à déposer
<input type="checkbox"/> Utilisation fond d'urgence	Coûts : \$
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/> Suivi à faire :

Rédigé par : Sylvie Denis

Date de rédaction : 2014-05-21

Signature :

6 Vérification du rapport d'urgence

Approuvé par : André Ménard

Fonction : Coordonnateur des mesures d'Urgence

Signature :

Date : 2014-05-21

Commentaires :

1 Identification

Date de l'évènement : 2014-08-11	Heure de l'évènement : h	
Date du signalement : 2014-08-11	Heure du signalement : 15 h 14	
Date de l'intervention : 2014-08-12	Heure de début : 10 h 45	Heure de fin : h
Intervenant d'urgence : Sylvie Denis	Accompagné de :	

N° intervention : 300904827	Type d'intervention : Intervention d'Urgence-Environnement (signalement)
N° gestion documentaire : 7110-06-14-66023-287	N° du rapport d'urgence : 401165368
N° demande : 200394985	Type de demande : Urgence
Catégorie : <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Objet de l'intervention : MONTREAL Réception d'un rapport de rejet d'halocarbure de fréon R-404 de 45 kg survenu au 6800, boulevard des Grandes-Prairies chez C. C. Packing	

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Murielle Hooper	Responsable	Zéro C	(514) 789-0456

Lieu

Nom du lieu : Emballages C & C inc.	
Nom usuel du lieu : C & C Packing inc.	
N° du lieu : X2148438	Type de lieu : commerce
Localisation du lieu : MONTREAL Adresse du lieu : 6800, boulevard des Grandes-Prairies Montréal (Québec) H1P 3P3	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,607158539900:-73,602030850500	
Milieu impacté : <input type="checkbox"/> Eau <input checked="" type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol	Infrastructure : <input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Emballages C & C inc.	Propriétaire	6800, boulevard des Grandes-Prairies Montréal (Québec) H1P 3P3	Y2109248

Conditions météo SO

Produits en cause Ajouter un produit SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Fréon R-404	3337	2.2	Gaz	Approximative	45		kg

**Organismes impliqués
(Personnes rencontrées)** SO

Photos numériques SO

Autres pièces annexées au rapport SO

Échantillons SO

2 Journal des opérations (rapport détaillé)

Date	Heure	Activités
1	2014-08-12	10 h 45
		De : Murielle Hooper Zéro C À : Urgence-Environnement C'est Murielle Hooper, Zéro C (514-789-0456) qui nous avise par télécopieur du rejet de fréon R-404 de 45 kg survenu au 6800, boulevard des Grandes-Prairies chez C. C. Packing. La fuite est survenue sur une Pack A – Tyler - #VRP180M-34 - #Série 385107-1. Suite à des réparations du 2014-08-07 il y a eu ajustement de charge. Tout est sous contrôle.

3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

SO

4 Conclusion

Copie transmise à Marie-Pier Marchand, CCEQ-Montréal pour suivi dossier halocarbone

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés



SO

5 Recommandations

Ainsi, je recommande de fermer le dossier

Autres éléments pertinents

SO

Rapport de caractérisation à venir

Résultats d'analyse à venir

Récupération et décontamination

Plan de caractérisation à déposer

Utilisation fond d'urgence Coûts : \$

Autre :

Rédigé par : Sylvie Denis

Signature :

Date de signature : 2014-08-12

6 Vérification du rapport d'urgence

Approuvé par : André Ménard

Fonction : Coordonnateur des mesures d'Urgence

Signature :

Date : 2014-10-28

Commentaires :

1 Identification

Date de l'évènement : 2014-08-08	Heure de l'évènement : h	
Date du signalement : 2014-08-11	Heure du signalement : 15 h 03	
Date de l'intervention : 2014-08-12	Heure de début : 10 h 25	Heure de fin : h
Intervenant d'urgence : Sylvie Denis	Accompagné de :	

N° intervention : 300904814	Type d'intervention : Intervention d'Urgence-Environnement (signalement)
N° gestion documentaire : 7110-06-14-66023-286	N° du rapport d'urgence : 401165348
N° demande : 200394985	Type de demande : Urgence
Catégorie : <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Objet de l'intervention : MONTREAL Réception d'un rapport de rejet d'halocarbure de fréon R-404 de 66 kg survenu au 6800, boulevard des Grandes-Prairies chez C. C. Packing	

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Murielle Hooper	Responsable	Zéro C	(514) 789-0456

Lieu

Nom du lieu : Emballages C & C inc.	
Nom usuel du lieu : C & C Packing inc.	
N° du lieu : X2148438	Type de lieu : commerce
Localisation du lieu : MONTREAL 6800, boulevard des Grandes-Prairies Montréal (Québec) H1P 3P3	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,607158539900:-73,602030850500	
Milieu impacté : <input type="checkbox"/> Eau <input checked="" type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol Infrastructure : <input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface	

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
C. C. Packing	Propriétaire	6800, boulevard des Grandes-Prairies Montréal (Québec) H1P 3P3	Y2109248

Conditions météo SO

Produits en cause Ajouter un produit SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Fréon R-404	3337	2.2	Gaz	Approximative	66		kg

Organismes impliqués (Personnes rencontrées) SO

Photos numériques SO

Autres pièces annexées au rapport SO

Échantillons SO

2 Journal des opérations (rapport détaillé)

Date	Heure	Activités
1	2014-08-12	10 h 25
		De : Murielle Hooper Zéro C À : Urgence-Environnement C'est Murielle Hooper, Zéro C (514-789-0456) qui nous avise par télécopieur du rejet de fréon R-404 de 66 kg survenu au 6800, boulevard des Grandres-Prairies chez C. C. Packing. La fuite de fréon est survenue dans la Salle mécanique sur un Pack a tyler - #VRP180M-34 - #Série 385107-1). Il y a eu une ajustement de charge. Tout est sous contrôle.

3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

SO

4 Conclusion

Copie transmise à Marie-Pier Marchand, CCEQ-Montréal pour suivi dossier halocarbure.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés



SO

5 Recommandations

Ainsi, je recommande de fermer le dossier

Autres éléments pertinents

SO

Rapport de caractérisation à venir

Résultats d'analyse à venir

Récupération et décontamination

Plan de caractérisation à déposer

Utilisation fond d'urgence Coûts : \$

Autre :

Rédigé par : Sylvie Denis

Signature :

Date de signature : 2014-08-12

6 Vérification du rapport d'urgence

Approuvé par : André Ménard

Fonction : Coordonnateur des mesures d'Urgence

Signature :

Date : 2014-10-28

Commentaires :

1 Identification

Date de l'évènement :	2014-08-05	Heure de l'évènement :	h		
Date du signalement :	2014-08-06	Heure du signalement :	12 h 08		
Date de l'intervention :	2014-08-06	Heure de début :	16 h 40	Heure de fin :	h
Intervenant d'urgence :	Sylvie Denis		Accompagné de :		

N° intervention :	300903800	Type d'intervention :	Intervention d'Urgence-Environnement (signalement)
N° gestion documentaire :	7110-06-14-66023-273	N° du rapport d'urgence :	401163897
N° demande :	200394985	Type de demande :	Urgence
Catégorie :	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3		
Objet de l'intervention :	MONTREAL Réception par télécopieur d'un rapport de rejet d'halocarbure de fréon R-404 de 45 kg survenu au 6800, boulevard des Grandes-Prairies (C. & C Packing)		

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Murielle Hooper	Responsable	Zéro C	(514) 789-0456

Lieu

Nom du lieu :	Emballages C & C inc.		
Nom usuel du lieu :	C & C Packing inc.		
N° du lieu :	X2148438	Type de lieu :	commerce
Localisation du lieu :	MONTREAL 6800, boulevard des Grandes-Prairies Montréal (Québec) H1P 3P3		
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :	45,607158539900:-73,602030850500		
Milieu impacté :	<input type="checkbox"/> Eau <input checked="" type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol Infrastructure : <input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface		

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Emballages C & C inc.	Propriétaire	6800, boulevard des Grandes-Prairies Montréal (Québec) H1P 3P3	Y2109248

Conditions météo

SO

Produits en cause

Ajouter un produit

SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Halocarbure (fréon R-404)	3337	2.2	Gaz	Approximative	45		kg

**Organismes impliqués
(Personnes rencontrées)**

SO

Photos numériques

SO

Autres pièces annexées au rapport

SO

Échantillons

SO

2 Journal des opérations (rapport détaillé)



Date	Heure	Activités
1	2014-08-06	16 h 40
		De : Murielle Hooper Zéro C
		À : Urgence-Environnement C'est Murielle Hooper de Zéro C (514-789-0456) qui nous avise par télécopieur d'un rejet de fréon R-404 de 45 kg survenu au 6800, boulevard des Grandes-Prairies) suite à une fuite sur une ball valve de split condenseur (pack «A») et au coil évaporateur (A2B). Ils ont ajouté un sealer sur filet plate ball valve du split condenseur et soudé la fuite sur l'évaporateur (A2B). Tout est sous contrôle.

3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

SO

4 Conclusion

Copie transmise à Marie-Pier Marchand, CCEQ-Montréal pour suivi d'halocarbure

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés



SO

5 Recommandations

Ainsi, je recommande de fermer le dossier

Autres éléments pertinents

SO

Rapport de caractérisation à venir

Résultats d'analyse à venir

Récupération et décontamination

Plan de caractérisation à déposer

Utilisation fond d'urgence | Coûts : \$

Autre :

Rédigé par : Sylvie Denis

Signature :

Date de signature : 2014-08-06

6 Vérification du rapport d'urgence

Approuvé par : André Ménard

Fonction : Coordonnateur des mesures d'Urgence

Signature :

Date : 2014-10-28

Commentaires :

1 Identification

Date de l'événement : 2014-12-10	Heure de l'évènement : h	
Date du signalement : 2014-12-15	Heure du signalement : 08 h 05	
Date de l'intervention : 2014-12-15	Heure de début : 09 h 15	Heure de fin : 09 h 35
Intervenant d'urgence : André Ménard		Accompagné de :

N° intervention : 300930989	Type d'intervention : Intervention d'urgence-environnement (signalement)
N° gestion documentaire : 7110-06-14-66023-569	N° du rapport d'urgence : 401208994
N° demande : 200394985	Type de demande : Urgence
Catégorie : <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Objet de l'intervention : Montréal Rejet à l'atmosphère d'un halocarbure (R404)	

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Murielle Hooper		ZéroC	514 789-0456

Lieu

Nom du lieu : Emballages C & C inc.	
Nom usuel du lieu : C & C Packing inc.	
N° du lieu : X2148438	Type de lieu : commerce
Localisation du lieu : Adresse du lieu : 6800, boulevard des Grandes-Prairies Montréal (Québec) H1P 3P3	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,607158539900;-73,602030850500	
Milieu impacté : <input type="checkbox"/> Eau <input checked="" type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol	
Infrastructure : <input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface	

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Emballages C & C inc.		6800, boulevard des Grandes-Prairies Montréal (Québec) H1P 3P3	Y2109248

Conditions météo

SO

Produits en cause

Ajouter un produit

SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Fréon R404	3337	2.2	gaz	précise	45		kg
			liquide	approximative			
			liquide	approximative			

**Organismes impliqués
(Personnes rencontrées)**

SO

Photos numériques

SO

Autres pièces annexées au rapport

SO

Échantillons

SO

2 Journal des opérations (rapport détaillé)



Date	Heure	Activités	
1	2014-12-15	08H05	De : Réception par télécopieur d'un rapport de rejet d'halocarbure, ajustement d echarge. À :

3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

SO

4 Conclusion

4 Conclusion

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés



SO

5 Recommandations

Ainsi, je recommande de fermer l'intervention

Autres éléments pertinents

SO

Rapport de caractérisation à venir

Résultats d'analyse à venir

Récupération et décontamination

Plan de caractérisation à déposer

Utilisation fond d'urgence Coûts : \$

Autre :

Rédigé par :

Signature :

Date de signature :

6 Vérification du rapport d'urgence

Approuvé par : André Ménard

Fonction : Coordonnateur aux Urgences
Environnementales

Signature :

Date : 2014-12-15

Commentaires :

1 Identification

Date de l'événement : 2015-11-03	Heure de l'évènement : h	
Date du signalement : 2015-11-12	Heure du signalement : 15 h 32	
Date de l'intervention : 2015-11-17	Heure de début : h	Heure de fin : h
Intervenant d'urgence : André Ménard		Accompagné de :

N° intervention : 301000692	Type d'intervention : Intervention d'urgence-environnement (signalement)
N° gestion documentaire : 7110-06-15-66023-479	N° du rapport d'urgence : 401307378
N° demande : 200394985	Type de demande : Urgence
Catégorie : <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Objet de l'intervention : Montréal Rejet à l'atmosphère d'un halocarbure (R404)	

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Murielle Hooper		Zéro ^C	514 789-0456 p.137

Lieu

Nom du lieu : Emballages C & C inc.	
Nom usuel du lieu : C & C Packing inc.	
N° du lieu : X2148438	Type de lieu : commerce
Localisation du lieu : Adresse du lieu : 6800, boulevard des Grandes-Prairies Montréal (Québec) H1P 3P3	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,607158539900;-73,602030850500	
Milieu impacté : <input type="checkbox"/> Eau <input checked="" type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol	
Infrastructure : <input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface	

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Emballages C & C inc.		6800, boulevard des Grandes-Prairies Montréal (Québec) H1P 3P3	Y2109248

Conditions météo

SO

Produits en cause

Ajouter un produit

SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
halocarbure R404		2.2	gaz	précise	136		kg
			liquide	approximative			
			liquide	approximative			

**Organismes impliqués
(Personnes rencontrées)**

SO

Photos numériques

SO

Autres pièces annexées au rapport

SO

Échantillons

SO

2 Journal des opérations (rapport détaillé)



Date	Heure	Activités	
1	2015-11-12	15h32	De : Réception d'un rapport de rejet d'halocarbure, ajustement de charge.
			À :

3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

SO

4 Conclusion

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés



SO

5 Recommandations

Ainsi, je recommande de fermer l'intervention

Autres éléments pertinents

SO

Rapport de caractérisation à venir

Résultats d'analyse à venir

Récupération et décontamination

Plan de caractérisation à déposer

Utilisation fond d'urgence Coûts : \$

Autre :

Rédigé par :

Signature :

Date de signature :

6 Vérification du rapport d'urgence

Approuvé par : André Ménard

Fonction : Coordonnateur aux Urgences
Environnementales

Signature :

Date : 2015-11-17

Commentaires :