

Par courriel

Montréal, le 17 mai 2018

ART 53-54

**Objet : Demande d'accès concernant l'adresse suivante : 6910, rue Marconi,
Montréal (Québec)**

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 2 mai, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents demandés. Il s'agit de :

- Rapport d'inspection, 21 janvier 1998, 4 pages

Vous noterez que, dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Nezha Boumchagdidin
Répondante régionale de l'accès
aux documents

pj

SECTION A

**RAPPORT D'INSPECTION
MATIÈRES DANGEREUSES**

- programmé
- de contrôle
- plainte

N/Référence : 7610-06-01-0334101

No CIDREQ : _____

Date de l'inspection : 98-01-21 Heure : _____

Nom de l'inspecteur : J. Lamare

IDENTIFICATION

- Lieu inspecté
(nom, adresse, lot, cadastre) Charcotère Parisienne
6910 rue Marconi
Montreal (Québec)
H2S 3K1

Raison sociale et adresse postale
(si différente)

- Type d'activité

	Section
Centre d'entreposage	() B
Centre de traitement	() B
Utilisateur à des fins énergétiques	() B
Lieu d'élimination	() B
Réutilisateur	(✓) C
Producteur	(✓) D

- Type d'entreposage

	Nb	Section
a) Intérieur :		
- en contenants	()	E
- en vrac sur une aire aménagée ou dans un conteneur	()	F
- en réservoir de surface	()	G
- en citerne	()	H
b) Extérieur :		
	Nb	Section
- en contenants	()	I
- en vrac dans un conteneur	()	J
- en réservoir de surface	()	G
- en citerne	()	H
- en réservoir souterrain	()	K
- en tas sur une aire réservée	()	L

PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S): Art 53-54 [REDACTED] **NOM/FONCTION**

directeur des opérations

TÉLÉPHONE
274-9375

PLAIGNANT/PLAIGNANTE : Rencontré(e) oui () non ()

NOM/ADRESSE : _____

Téléphone : _____

A-2

PIÈCES
ANNEXÉES :

Photo(s)
Nb ()

Croquis
Nb ()

Carte(s)
()

Plan(s)
()

n° _____

n° _____

Échantillon(s) Nb
()
Eau

()
Air

()
Sol

()
M.D.

Autre(s) ()
Précisez :

1°

2°

Lieu de prélèvement
et nature :

BUT :

Vérifier la présence de BPC en entreposage.
Vérifier si la gestion de ces matières
dangereuse est conforme.

REPLIR LES SECTIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE UNIQUEMENT S'IL NE S'AGIT PAS
D'UNE EXCLUSION PRÉVUE À L'ARTICLE 31 DU R.M.D.

NOTES :

La caractéristique qui est un bâtiment commercial
qui ne vend qu'en gros (pas de vente au détail)
possède un équipement contenant des BPC.

L'équipement est au fait un petit transformateur
qui alimente un compresseur.

Le transformateur qui fait 10cm x 15cm x 25cm.
est en opération et est installé sur un mur, de
plus un petit contenant est placé sous ce
dernier en cas de déversement.

Donc aucun BPC n'est en entreposage
et le no. de l'équipement porte le numéro.
d'env. Canada QR. 22627

RECOMMANDATIONS

Je recommande de fermer le dossier l'entreprise n'ayant aucun BR ou autre posage actuellement.

VÉRIFICATION

-- INSPECTÉ PAR

J. Lamame
(chargé du dossier)

[Signature]
(signature)

98.01.26
(date)

(coéquipier)

(signature)

(date)

- VÉRIFIÉ PAR

AMORE D'OE RES NO

[Signature]
(signature)

[Signature]
(fonction)

98/01/26
(date)

COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR

Elcharoterie Parssanne
NOM DE L'ENTREPRISE

98 01.26
DATE