

PAR COURRIEL

Montréal, le 03 juillet 2018

ART 53-54

**Objet : Demande d'accès concernant les adresses suivantes : 1717, boulevard René-Lévesque Est, lot : 1 567 838, Cadastre du Québec, Montréal (Québec)**

---

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 20 juin dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents demandés. Il s'agit de :

- Rapport d'intervention d'urgence, 11 mai 2016, 2 pages.

Vous noterez que, dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veillez agréer, Monsieur l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Nezha Boumchagdidin  
Répondante régionale de l'accès  
aux documents

p.j.

**1 Identification**

Date de l'événement : 2016-05-11	Heure de l'évènement : h	
Date du signalement : 2016-05-11	Heure du signalement : 16 h 05	
Date de l'intervention : 2016-05-27	Heure de début : 08 h 15	Heure de fin : h
Intervenant d'urgence : Sylvie Denis		Accompagné de :

N° intervention : 301036319	Type d'intervention : Intervention d'Urgence-Environnement (signalement)
N° gestion documentaire : 7110-06-16-66023-124	N° du rapport d'urgence : 401356722
N° demande : 200394985	Type de demande : Urgence
Catégorie : <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Objet de l'intervention : <b>MONTREAL</b> Rapport de rejet d'halocarbure de fréon R-410A de 37,2 kg survenu au 1717, rue boulevard René-Lévesque Est chez Bell Canada	

**Signalement**

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Stéphanie Jobin	Répartitrice	COG	(418) 643-5678

**Lieu**

Nom du lieu : Bell Canada	
Nom usuel du lieu : Bell Canada	
N° du lieu : X2160999	Type de lieu : immeuble et infrastructure
Localisation du lieu : Adresse du lieu : 1717, boulevard René-Lévesque Est Montréal (Québec) H2L 248	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :	
Milieu impacté : <input type="checkbox"/> Eau <input checked="" type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol	Infrastructure : <input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface

**Intervenant du lieu**

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
La Compagnie de téléphone Bell du Canada ou Bell Canada		600, rue Jean-Talon Est 7e étage Montréal (Québec) H2R 3A8	25174079

**Conditions météo**

SO

**Produits en cause**

Ajouter un produit

SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Fréon R-401A		2.2	gaz	approximative	37,2		kg

**Organismes impliqués  
(Personnes rencontrées)**

SO

**Photos numériques**

SO

**Autres pièces annexées au rapport**

SO

**Échantillons**

SO

**2 Journal des opérations (rapport détaillé)**



Date	Heure	Activités
1	2016-05-26	17 h 15
		De : Stéphanie Jobin COG
		À : Urgence-Environnement (différé0)
		C'est Christian Lamarre, Spécialiste Environnement, Bell Canada (671, de la Gauchetière Est, Montréal) avise le COG de la fuite de fréon R-410A de 37,2 kg survenue au 1717, rue René-Lévesque Est à Montréal. La fuite est survenue sur un système de réfrigération.

**3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)** SO**4 Conclusion**

Tout est revenu à la normale.  
\*Voir : CR-06-2016-05-26-0880

**Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés** SO**5 Recommandations**

Ainsi, je recommande de FERMER l'intervention.

**Autres éléments pertinents** SO

**Rédigé par :** Sylvie Denis

**Signature :**

**Date de signature :** 2016-05-27

**6 Vérification du rapport d'urgence**

**Approuvé par :** André Ménard

**Fonction :** Coordonnateur des urgences  
environnementales

**Signature :**

**Date :**

**Commentaires :**

SAGO effectué le 2016-05-27  
Dossier terminé le 2016-05-27