

COURRIEL

Laval, le 24 octobre 2018

**Objet : Demande d'accès concernant, le 211 boul Lévesque Est, lots 1 379 264  
et 1 379 265, à Laval**

---

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 18 octobre dernier, concernant l'objet précité.

Le document suivant est accessible

- Rapport d'inspection du 22 juin 1999, 1 page

Un autre dossier a également été retracé, il s'agit d'événements où les services d'urgence environnement ont été requis, cependant il nous est impossible de vous donner plus d'information puisque les dossiers sont conservés pour une période de 5 ans et sont par la suite détruit :

- 7110-13-88-6450001 : Déversement d'huiles à moteur usées dans la rivière des Prairies, à l'arrière du 211 boul. Lévesque

Vous noterez que dans certains documents, des renseignements ont été masqués, et ce, en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A 2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours, ainsi qu'une copie des articles de loi précités

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée au 450 654-4355 poste 277.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par : Isabelle Falardeau  
Répondante régionale de l'accès  
aux documents



**RAPPORT D'INSPECTION**

N/RÉFÉRENCE: P-7510-13-01-0014900

DATE DE RÉDACTION: 99-07-06

**1. IDENTIFICATION**

. DATE D'INSPECTION: 99-06-22

HEURE: arrivée: 13h25  
départ: 13h40

. INSPECTEUR: Jean-Michel Gagnon

. LIEU INSPECTÉ :  
211, boul. Lévesque Est  
Laval (Québec)  
H7G 1C5

. PROPRIÉTAIRE DU LIEU :  
3088-1874 Québec inc.  
120, Des Prairies  
Laval (Québec)  
H7N 2T5

. PLAIGNANT (e) : rencontré? non  
. NOM/ADRESSE

*act. 53-54*

TÉLÉPHONE:

. PIÈCES ANNEXÉES:

PHOTOS: X

COPIE DE L'UNITÉ D'ÉVALUATION FONCIÈRE : X

DOCUMENTS CIDREQ : X

. BUT: Vérifier le bien-fondé de la plainte et l'état des lieux.

**2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION**

Une plainte nous a été transmise de la part d *act. 53-54* à l'effet qu'il y aurait présence de déchets (vieux matelas et autres) dans la Rivière des Prairies à l'arrière du 211, boul. Lévesque Est. Les citoyens demeurant à cette adresse seraient responsables.

Je me rends sur le site au 211, boul. Lévesque Est, à Laval. Il s'agit d'un immeuble à plusieurs appartements. Il y a un grand stationnement sur le côté est qui mène jusqu'à la rivière. Je me dirige au fond de ce stationnement et constate qu'il n'y a pas de déchets particuliers dans la rivière. Je distingue certains objets de métal (Voir photos) mais ne distingue rien de flagrant ou pouvant être directement associé à une personne ou à l'exercice d'une activité quelconque.

Je longe la bande riveraine sur la longueur du terrain et ne constate rien de particulier. L'état de cette bande riveraine est correspondante à l'état général de la baie du Marigot, où elle se situe.

**3. CONCLUSION**

En date de l'inspection, la nature de la plainte n'est plus fondée. Il n'y a pas de déchets nécessitant une intervention du Ministère à cet endroit.

**4. RECOMMANDATION**

Je recommande :

⇒ Fermer le dossier



**5. VÉRIFICATION**

. RÉDIGÉ PAR: JEAN-MICHEL GAGNON

*J. Gagnon*  
*Alain Rochon*

DATE: 99-07-06

. VÉRIFIÉ PAR: ALAIN ROCHON

DATE: 99-07-07

. COMMENTAIRE DU VÉRIFICATEUR

*D'accord, classer dans le dossier  
général de la ville de Laval.*