



Longueuil, le 21 novembre 2018

Objet : Demande d'accès n° 2006 75037– Lettre réponse

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 3 octobre dernier, concernant le 243-245, avenue Saint Charles à Vaudreuil-Dorion (Lot 1 546 311).

Vous trouverez en pièce jointe le document visé par votre demande. Il s'agit de :

- Rapport de l'accident technologique du 12 septembre 2003 (1 page).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le soussigné, analyste responsable de votre dossier, par courriel à l'adresse fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

ORIGINAL SIGNÉ

Fabrice Tremblay
Répondant régional
de l'accès aux documents

p. j. (2)

ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

| | |
|--|---|
| N° de Référence : 7110-16-01-71083-01 | T-162003-09-12 373 |
| Date de l'événement : 2003-09-12 Heure : HH:mm | Nombre de photos : |
| Organisme impliqué : Réal Leduc | Tél.:(450)- |
| Adresse : 243, avenue Saint-Charles | Poste : |
| Ville : Vaudreuil-Dorion | Code postal : |
| Endroit de l'événement : 243, avenue Saint-Charles | Code S.P. : |
| Ville de l'événement : Vaudreuil-Dorion | N° de ville : 71083 |
| Produit en cause: Mazout | État du produit: L |
| Classé : Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> | N° UN : 1202 |
| N° de classe: 3.2 Liquides inflammables -18 °C < P.E. > 37,8 °C | N° CAS : |
| Quantité : Approximative Impliquée : L | Aspects humains |
| Déversée : 200 L | Sans objets : <input checked="" type="checkbox"/> |
| Récupérée : L | Évacués : <input type="checkbox"/> Nombre : |
| SECTEUR : Résidentiel si mixte : et | Blessés : <input type="checkbox"/> Nombre : |
| IMPACT : Air <input type="checkbox"/> Cours d'eau <input type="checkbox"/> Infrastructure intérieure <input type="checkbox"/> Aucun <input type="checkbox"/> | Traités : <input type="checkbox"/> Nombre : |
| Infrastructure souterraine <input type="checkbox"/> Infrastructure de surface <input checked="" type="checkbox"/> Milieu Naturel <input type="checkbox"/> | Hospit. : <input type="checkbox"/> Nombre : |
| Explications : | Décédés : <input type="checkbox"/> Nombre : |
| TYPE D'ÉVÉNEMENT : Réservoir | |
| Sommaire (causes de l'événement) : Déversement d'un réservoir de mazout, présence d'un drain | |
| Signalé par : Louis Halde | Origine MENV : Non |
| Organisme : Inspecteur municipal | Appel reçu : 11:45HH:mm |
| Tél. : (450) : 424-8516 Date : 2003-09-12 | Terminé à : 11:50HH:mm |

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Sortie : Non | |
| Urgence-Environnement : | Rendu sur les lieux : h : min |
| Organisme impliqué : | Quitte les lieux à : h : min |
| Responsables municipaux : | Temps total : min |
| Autres : | Nombre de sorties : |
| | Catégorie : 1 |
| | Demande d'exécution de travaux : Non |
| | Émissions 115.1 : Non |
| Transféré à : Fermé | Pér. de traitement : Extérieur |
| Zone (M.T.M.) : X : Y : | |

Sommaire de l'intervention :

Demande d'informations pour la gestion de terrain contaminé résidentiel.
Je faxe une partie de la politique avec les critères génériques et des laboratoires accrédités ainsi que le formulaire Restauration de terrains contaminés résidentiels.
M. Halde communiquera avec nous en cas de problème.

Signature :



Date :

2003-09-12