

Par courriel

Montréal, le 16 janvier 2019

ART 53-54

**Objet : Demande d'accès concernant l'adresse suivante : 8600, rue de la Périère, lot
: 1 980 098, Cadastre du Québec, Laval (Québec)**

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 14 décembre, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents demandés pour le lot N° 1 980 098. Il s'agit de :

1. Permis, 17 octobre 1989, 2 pages
2. Rapport d'intervention d'urgence, 04 février 2015, 2 pages
3. Rapport d'intervention d'urgence, 08 avril 2015, 2 pages
4. Rapport d'intervention d'urgence, 24 août 2015, 2 pages

Après vérification, nous vous confirmons que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun document pour l'adresse : 8600, rue de la Périère, Laval.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.


Nezha Boumchagdidin
Répondante régionale de l'accès
aux documents

pj



Laval, le 17 octobre 1989

Ville de Laval
1, place du Souvenir
Chomedey
Laval, Québec
H7V 1W7



A l'attention de monsieur Marcel David

OBJET: Permis pour réfection de la piscine du parc du Moulin

Monsieur,

Suite à la demande de permis que vous nous avez soumise le 5 juillet 1989, je vous annonce qu'en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2), j'autorise l'exécution des travaux mentionnés ci-dessous.

NATURE: Réfection de la piscine du parc du Moulin
ADRESSE: 1125, Montée du Moulin
MUNICIPALITE: St-François-de-Salles, ville de Laval
LOT NUMERO: 129 cadastre 12

Les travaux peuvent être décrits sommairement comme suit:

- 1) une piscine en béton en forme de L ayant les dimensions de 25,195 mètres de longueur par 10 à 12,95 mètres de largeur et une profondeur variant de 1 mètre à 3,5 mètres pour un volume total de 820 mètres cubes et une superficie de 458,19 mètres carrés. Compte tenu de ces dimensions, la charge maximale de baigneurs a été fixée à 244 personnes.
- 2) la filtration de l'eau se fera à l'aide d'un filtre à sable ultra-rapide de modèle (2) CCF SWIM EQ., assurant un minimum de filtration de 2864 litres par minute;
- 3) la piscine sera pourvue de 14 écumoières avec un tuyau d'équilibre modèle PME-2 JACUZZI;
- 4) la désinfection sera faite à l'hypochlorite de sodium avec un chlorinateur modèle Prominent PCW 2 FIK2;
- 5) les bassins seront pourvus d'une trousse d'analyse capable d'analyser instantanément, en tout temps, avec la méthode D.P.D. le chlore résiduel libre, le chlore total, le ph et l'alcalinité totale de l'eau (art. 67);
- 6) 16 bouches d'alimentation débitant 179 litres par minute;
- 7) 2 renvois d'eau de 12" x 12";

.../2

- 8) les promenades seront constituées de béton, de 1013 mètres carrés;
- 9) les salles de déshabillage seront au nombre de 8 pour les hommes et 7 pour les femmes;
- 10) les installations sanitaires seront au nombre de 3 pour les femmes et 2 pour les hommes.


Le tout tel que représenté aux plans et devis préparés par monsieur Kostas Papagiannidis, ingénieur, en date du 15 avril 1989 et tout autre document fourni subséquemment par le requérant.

Ces travaux peuvent être entrepris à compter de la date des présentes et après avoir obtenu toute autre approbation ou autorisation requise par toute loi ou tout règlement, le cas échéant. Ils devront être exécutés conformément aux plans et devis ci-dessus et toute modification éventuelle aux plans et devis doit être autorisée par le soussigné avant que les travaux ne soient exécutés.

La présente autorisation ne vous soustrait pas à l'application de toute loi et de tout règlement.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

pour le ministre
de l'Environnement



Michel A. Provencher
Directeur régional

RG/me/f

c.c. Les Experts PapKo Inc.

1 Identification

Date de l'événement : 2015-01-25	Heure de l'événement : h	
Date du signalement : 2015-02-04	Heure du signalement : 08 h 32	
Date de l'intervention : 2015-02-04	Heure de début : h	Heure de fin : h
Intervenant d'urgence : André Ménard		Accompagné de :

N° intervention : 300939748	Type d'intervention : Intervention d'urgence-environnement (signalement)
N° gestion documentaire : 7110-13-14-65005-054	N° du rapport d'urgence : 401221433
N° demande : 200394985	Type de demande : Urgence
Catégorie : <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Objet de l'intervention : Laval Rejet d'halocarbure R22 dans l'atmosphère	

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Hung Nguyen		Ville de Laval	450 978-6888 p.4626

Lieu

Nom du lieu : Aréna Saint -François	
Nom usuel du lieu :	
N° du lieu : X2153120	Type de lieu : immeuble et infrastructure
Localisation du lieu : Adresse du lieu : 9449, rue De Tilly Laval (Québec) H7A 3S3	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,675782518700:-73,579732219700	
Milieu impacté : <input type="checkbox"/> Eau <input checked="" type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol	
Infrastructure : <input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface	

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Ville de Laval		1, place du Souvenir C. P. 422 Laval (Québec) H7V 3Z4	13428156

Conditions météo

SO

Produits en cause

Ajouter un produit

SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
chlorodifluorométhane R22	1018	2.2	gaz	précise	68		kg
			liquide	approximative			
			liquide	approximative			

**Organismes impliqués
(Personnes rencontrées)**

SO

Photos numériques

SO

Autres pièces annexées au rapport

SO

Échantillons

SO

2 Journal des opérations (rapport détaillé)



Date	Heure	Activités	
1	2015-02-04	08h32	De : Réception par télécopieur d'un rapport de rejet d'halocarbure. Équipement réparé.
			A :

3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

SO

4 Conclusion

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés



SO

5 Recommandations

Ainsi, je recommande de fermer l'intervention.

Autres éléments pertinents

SO

Rapport de caractérisation à venir

Résultats d'analyse à venir

Récupération et décontamination

Plan de caractérisation à déposer

Utilisation fond d'urgence Coûts : \$

Autre :

Rédigé par :

Signature :

Date de signature :

6 Vérification du rapport d'urgence

Approuvé par : André Ménard

Fonction : Coordonnateur aux Urgences
Environnementales

Signature :

Date : 2015-02-04

Commentaires :

1 Identification

Date de l'événement : 2015-04-06	Heure de l'évènement : h	
Date du signalement : 2015-04-07	Heure du signalement : 08 h 13	
Date de l'intervention : 2015-04-07	Heure de début : 08 h 30	Heure de fin : 09 h 00
Intervenant d'urgence : Yannick Jean		Accompagné de :

N° intervention : 300953192	Type d'intervention : Intervention d'urgence-environnement (signalement)
N° gestion documentaire : 7110-13-15-65005-002	N° du rapport d'urgence : 401239625
N° demande : 200394985	Type de demande : Urgence
Catégorie : <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Objet de l'intervention : Laval Rejet d'halocarbure R22 dans l'atmosphère	

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Daniel Huot		Ville de Laval	450-978-6888 p. 4624

Lieu

Nom du lieu : Aréna Saint -François	
Nom usuel du lieu :	
N° du lieu : X2153120	Type de lieu : immeuble et infrastructure
Localisation du lieu : Adresse du lieu : 9449, rue De Tilly Laval (Québec) H7A 3S3	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,675782518700:-73,579732219700	
Milieu impacté : <input type="checkbox"/> Eau <input checked="" type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol Infrastructure : <input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface	

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Ville de Laval	Propriétaire	1, place du Souvenir C. P. 422 Laval (Québec) H7V 3Z4	13428156

Conditions météo

SO

Produits en cause

Ajouter un produit

SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Chlorodifluorométhane Fréon R-22	1018	2.2	gaz	approximative	75	0	kg
			liquide	approximative			
			liquide	approximative			

**Organismes impliqués
(Personnes rencontrées)**

SO

Photos numériques

SO

Autres pièces annexées au rapport

SO

Échantillons

SO

2 Journal des opérations (rapport détaillé)



Date	Heure	Activités
1	2015-04-07	De : A : Réception par fax d'un rapport de rejet d'halocarbure. 75 kg de fréon ont été pris dans le système de l'aréna concorde (qui sera démantelée) et mis dans le système de refroidissement de l'aréna St-François. Une réparation a été effectuée et le test d'étanchéité est concluant.
	8h13	

3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis) SO**4 Conclusion**

L'appareil est réparé.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés SO**5 Recommandations**

Ainsi, je recommande de fermer la présente intervention.

Autres éléments pertinents SO**Rédigé par :****Signature :****Date de signature :****6 Vérification du rapport d'urgence****Approuvé par :** Yannick Jean**Fonction :** Adjoint du coordonnateur aux Urgences environnementales**Signature :****Date :** 2015-04-08**Commentaires :**

1 Identification

Date de l'évènement : 2014-2015	Heure de l'évènement : h	
Date du signalement : 2015-08-24	Heure du signalement : 14 h 15	
Date de l'intervention : 2015-08-24	Heure de début : h	Heure de fin : h
Intervenant d'urgence : Sylvie Denis		Accompagné de :

N° intervention : 300985259	Type d'intervention : Intervention d'Urgence-Environnement (signalement)
N° gestion documentaire : 7110-13-15-65005-042	N° du rapport d'urgence : 401284676
N° demande : 200394985	Type de demande : Urgence
Catégorie : <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Objet de l'intervention : LAVAL Fuite de fréon R-22 (Chlorodifluorométhane) de 250 kg survenue à l'Aréna Saint-François au 9449, rue De Tilly	

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Hung Nguyen	Responsable	Ville de Laval	(450) 978-6888

Lieu

Nom du lieu : Aréna Saint -François	
Nom usuel du lieu :	
N° du lieu : X2153120	Type de lieu : immeuble et infrastructure
Localisation du lieu : Adresse du lieu : 9449, rue De Tilly Laval (Québec) H7A 3S3	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,675782518700:-73,579732219700	
Milieu impacté : <input type="checkbox"/> Eau <input checked="" type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol	
Infrastructure : <input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface	

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Ville de Laval		1, place du Souvenir C. P. 422 Laval (Québec) H7V 3Z4	13428156

Conditions météo

SO

Produits en cause

Ajouter un produit

SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Fréon R-22 (Chlorodifluorométhane)	1018	2.2	Gaz	Approximative	250		kg

**Organismes impliqués
(Personnes rencontrées)**

SO

Photos numériques

SO

Autres pièces annexées au rapport

SO

Échantillons

SO

2 Journal des opérations (rapport détaillé)



Date	Heure	Activités
1	2015-08-24	14 h 15
		De : Hung Nguyen Ville de Laval
		À : Urgence-Environnement (télécopieur)
C'est Hung Nguyen, Ville de Laval (450-978-6888) qui nous transmet par télécopieur un rapport de rejet d'halocarbure de fréon R-22 (Chlorodifluorométhane) d'environ 250 kg survenu au 9449, rue De Tilly (Aréna Saint-François). Il y a eu un problème avec le couvert des évaporateurs. Le couvert a été serré. Tout est revenu à la normale.		

3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

SO

4 Conclusion

Tout est revenu à la normale
*Voir rapport Ville de Laval

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés



SO

5 Recommandations

Ainsi, je recommande de FERMER le dossier

Autres éléments pertinents

SO

Rédigé par : Sylvie Denis

Signature :

Date de signature : 2015-08-24

6 Vérification du rapport d'urgence

Approuvé par : André Ménard

Fonction : Coordonnateur des Urgences
Environnementales

Signature :

Date :

Commentaires :

Sago effectué le 2015-08-24
Dossier fermé et classé le 2015-08-24