



PAR COURRIEL

Montréal le 11 mars 2019

Objet : Demande d'accès concernant le 7290, rue Frederick-Banting

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 19 février dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents visés par votre demande. Il s'agit de :

1 Rapport d'inspection du 8 mai 2008, 2 pages

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez de l'information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec la soussignée au 450 654-4355, poste 277 ou par courriel à isabelle.falardeau@environnement.gouv.qc.ca

Recevez, Madame, nos salutations les meilleures.

Original signé par : Isabelle Falardeau
Répondante régionale de l'accès
aux documents

p. j.

c. c.

1. Identification

Date de l'inspection : année mois jour	2008 04 29	Heure d'arrivée : 14 h 30	Heure de départ : 14 h 45
Date de rédaction : année mois jour	2008 05 01	No dossier (gestion documentaire) : 7316-06-01-00128-01	
Technicien, technicienne : Julie Davignon		Accompagné, accompagnée de :	
No intervention (SAGO) : 300430112		No document (SAGO) (facultatif): 400	

Motif de l'inspection

Secteur : industriel municipal agricole pesticides hydrique naturel

Type d'inspection : plainte (remplir section Plainte) suivi d'avis d'infraction suivi autorisation
 programme de contrôle suivi d'urgence interne autre (préciser)

But : Vérifier la conformité du lieu d'élimination de neige temporaire privé, situé au 7290 Frédérick-Banting à ville St-Laurent, suite à l'approbation délivrée le 11 mars 2008.

Plainte

No de demande (SAGO) :	No de dossier :
Plaignant rencontré : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Rétroinformation : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non

Coordonnées du lieu

Adresse du lieu inspecté : Stationnement situé à l'arrière du 7290, Frédérick-Banting Ville Saint-Laurent	Adresse postale (si différente) : 33-54 Société immobilière GE Canada 8250, boul. Décarie, suite 300 Montréal, Qc H4P 2P5
No du lieu (SAGO): X2103222	Type de lieu : LEN temporaire privé
Responsable du lieu : Vito Pelosi	No intervenant (SAGO) : Y2072044

Personnes rencontrées

Nom	Fonction	Téléphone

Pièces annexées

Échantillons

Type	Quantité	Numéro(s)	Type	Nombre de points de prélèvements	Quantité
<input checked="" type="checkbox"/> photos	4		<input type="checkbox"/> eau		
<input type="checkbox"/> croquis			<input type="checkbox"/> air		
<input type="checkbox"/> plan			<input type="checkbox"/> sol		
<input type="checkbox"/> carte			<input type="checkbox"/> flore		
			<input type="checkbox"/> faune		
			<input type="checkbox"/> déchets		

2. Description de l'inspection

Importante accumulation de neige sur le 3^e étage d'un stationnement situé au 8250 boul. Décarie : risque de sécurité pour les usagers et impact sur l'infrastructure.

Neige transportée sur le stationnement d'une autre propriété appartenant à l'intervenant, situé au 7290 Frédérick-Banting à ville St-Laurent (photo 1).

- Aucune neige ne demeure sur le site (photo 2, 3, 4).
- Aucun déchet observé sur le site (photo 2, 3, 4).

3. Conclusion

Il n'y a plus de neige sur le site.

Il n'y a pas de déchet sur le site.


4. Recommandations

Fermer le dossier.

Rédigé par : Julie Davignon

Secteur : CCEQ

Signature :



Date : 01/05/2008

5. Vérification

Approuvé par : Michel Léonard

Secteur : CCEQ

Signature :



Date : 8/5/2008

Commentaires du vérificateur :