

Par courriel

Montréal, le 30 novembre 2023

#### Objet : : Demande d'accès concernant la fiche GTC 2858 N/Réf : 200850661

Madame Art 53-54

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 28 novembre 2023, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à nous par courriel à l'adresse suivante : <a href="mailto:dr06acces@environnement.gouv.qc.ca">dr06acces@environnement.gouv.qc.ca</a>.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information Direction régionale de Montréal 5199 rue Sherbrooke Est, bureau 3860 Montréal (Québec) H1T 3X9 www.environnement.gouv.qc.ca

Courriel dr06acces@environnement.gouv.qc.ca

Internet: www.mddelcc.gouv.qc.ca



### **MONTRÉAL**

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

<u>DENTIFICATION</u>				
NO FICHE GTC: 2858	<b>NO LIEU</b> : X200	6844	ANCIEN NO GT	<b>C</b> : 06276
DOSSIER				
NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Le 110	00-1114 chemin du Golf			
NOM DE LA FICHE GTC : Les Si <u>TYPES DE PROPRIÉTAIRE</u> Privé	tructures métropolitaines du C SECTEURS D'ACTIVITÉ			
Milieu(x) recepteur(s) affecté(s): Sol				
<u>LOCALISATION</u>				
ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVE	NTION			
<del></del>	<u>IUNICIPALITÉ</u>	MRC		CODE POSTAL
1100-1114, chemin du Golf Verdun (Québec)	<i>f</i> lontréal	Ville de I	Montréal	H3E 1H4
LOCALISATION CADASTRALE				
LOT RANG, CONCESSION			CADASTRE	
CADASTRE DU QUÉBEC 4929378				
COORDONNÉES				_
NO MATRICULE :  AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR L	A CONTAMINATION	LATITUDE : LONGITUDE :	<b>DEG.DEC.NAD83</b> 45,4638248807 -73,5552683463	
ADRESSE	MUNICIPALI	<u>TÉ</u>		CODE POSTAL
CARACTÉRISTIQUES				
ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de ré:	servoir souterrains (VS Règle	mentproduits pétroliers)		
VOLUMES DES SOLS EN M <sup>3</sup>	, -			
CONTAMINÉS INITIAUX TRAITÉS /	TOTAL)  12 QUALITÉ	SUP	OTALE DU TERRAIN EN ERFICIE AFFECTÉE EN S AVANT RÉHABILITATI S APRÈS RÉHABILITATI TYPES DE SO REMBLAI HÉTÉROGÈ ÉPAISSEUR EI	I M <sup>2</sup> : ION: Plage B-C ION: DLS:
NATURE DES CONTAMINANTS				
SOLS		EAU	J SOUTERRAINE	
Hydrocarbures pétroliers C10 à TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : O				
EAU SOUTERRAINE				
PROGRAMME DE SUIVI Aucun En EAU SOUT. RÉHABILITÉE  DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE P		ATION:		

Environnement,
Lutte contre
les changements
climatiques,
Faune et Parcs

Québec

#### **MONTRÉAL**

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

<u>IDENTIFICATION</u>				
NO FICHE GTC: 2858	<b>NO LIEU</b> : X2006844	-	ANCIEN NO GTC : 062	76
TRAITEMENT DU DOSSIER				
ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL  ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS  GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE  NO GTE : GTE-  ÉTAPES D'AVANCEMENT	SOUS RECOURS ADMINISTRATIF	S ENQUÊTE	ANNÉE D'OUVERTURE : ANNÉE DE FERMETURE :	
CARACTÉRISATION RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILIT		ÉTAPE INITIÉE É	TAPE TERMINÉE / ANNÉE  1991  1991	
TECHNIQUES DE RÉHABILITATION Élimination dans un LET/LEET/LEDCD/LEMN/LETI	<u>IN SITU</u>	Briseb	BLES DU DOSSIER pois, Robert , Fatime Dahab	
DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU				
CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHA AVANT TRAITEMENT		<u>DE CONTAMINANT</u> RAITEMENT	
CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION	<u>DURÉE DES TI</u> ÉCHEC AU TR. DÉBUT RÉEL : FIN RÉELLE : DURÉE :		<u>ERRAIN</u>	
SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M2 :	TRAVAUX RÉA	LISEÉS PAR:		
VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :				
ANNOTATION DE LA FICHE				

DATE DE CRÉATION :1990-01-01DERNIÈRE DATE DE SAISIE :2017-06-13DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE :2023-11-30