Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de Montréal et de Laval

#### Par courriel

Montréal, le 5 février 2024

Objet : Demande d'accès concernant la fiche GTC 10775, N/Réf : 200855734 V/Réf : Art 23-24

Madame Art 53-54,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 29 janvier 2024, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande;

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à nous par courriel à l'adresse suivante : <a href="mailto:dr06acces@environnement.gouv.qc.ca">dr06acces@environnement.gouv.qc.ca</a>

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

#### L'équipe de l'accès à l'information Bureau de Montréal

Direction de l'accès à l'information Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs www.environnement.gouv.qc.ca

Collaboration	Expertise	Rigueur	Leadership	Innovation

Internet: www.mddelcc.gouv.qc.ca



### **MONTRÉAL**

## SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS **FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION** 

**NO FICHE GTC:** 10775 **ANCIEN NO GTC: NO LIEU:** X2094896

**DOSSIER** 

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION: Ultramar Ltée (6501, boul. Maurice-Duplessis)

NOM DE LA FICHE GTC: Ultramar Ltée (6501, boul. Maurice-Duplessis)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé 4471 Stations-service

Milieu(x) recepteur(s) affecté(s) : Sol

#### OCALISATION

#### ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

RANG, CONCESSION ...

**MUNICIPALITÉ CODE POSTAL ADRESSE MRC** 

6501, boulevard Maurice-Duplessis

Montréal (Québec)

<u>LOT</u>

Ville de Montréal Montréal

H1G 173

#### **LOCALISATION CADASTRALE**

<u>=</u>	TO LETO, CONTOLLOGICATION		<u> </u>	
CADASTRE DU Q	<u>UÉBEC</u>			
5177037	5177038	5177039	5177040	
5177041	5177042	5177043	5177044	
5177045	5177046	5177047	5177048	
5177049	5177050	5177051	5177052	
5177053	5177054	5177055	5177056	
5177057	5177058	5177059	5177060	
5177061	5177062	5177063	5177064	
5177065	5177066	5177067	5177068	
5177069	5177070	5177071	5177072	
5177073	5177074	5177075	5177076	
5177077	5177078	5177079	5177080	
5177081	5177082	5177083	5177084	
5177085	5177086	5177087	5177088	
5177089	5177090	5177091	5177092	
5177093	5177094	5177095	5177096	
5177097	5177098	5177099	5177100	
5177101	5177102	5177103	5177104	
5177105	5177106	5177107	5177108	
5177109	5177110	5177111	5177112	
5177113	5177114	5177115	5177116	
5177117	5177118	5177119	5177120	
5177121	5177122	5177123	5177124	
5177125	5177126	5177127	5177128	
5177129	5177130	5177131	5177132	
5177133	5177134	5177135	5177136	
5177137	5177138	5177139	5177140	
5177141	5177142	5177143	5177144	
5177145				
COORDONNÉI	FS			

COORDONNÉES

NO MATRICULE:

DEG.DEC.NAD83

**CADASTRE** 

**LONGITUDE**: -73,6155551755

**AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION** 

**MUNICIPALITÉ CODE POSTAL ADRESSE** 

**LATITUDE**: 45,6173147701



## **MONTRÉAL**

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

<u>IDENTIFICATION</u>							
NO FICHE GTC: 10775		<b>NO LIEU</b> : X2094896		ANCIEN NO GTC :			
CARACTÉR	CARACTÉRISTIQUES						
ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Cessation d'activité							
VOLUMES DE	ES SOLS EN	I M³					
	PLAGE B-C >C >B (TOTAL)			1	SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M <sup>2</sup> : 2 452		
CONTAMINÉS INITIAUX	248				SUPERFICIE AFFECTÉE EN M²: 174  QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > B (Total)  QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :		
TRAITÉS / EXCAVÉS	76	468	544	QU.			
<b>RÉSIDUELS (*)</b>					TYPES DE SOLS :		
-	-		-	•		REMBLAI HÉTÉROGÈNE :	
ÉPAISSEUR EN M :				EPAISSEUR EN M :			
NATURE DES CONTAMINANTS							
SOLS				EAU SOUTERRAINE			
	Hydrocarbures pétroliers C10 à C50						
TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE							
EAU SOUTERRAINE							
PHASE LIBRE		Aucune	Présente	Éliminée			
PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé							
EAU SOUT. RÉHABILITÉE							
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :							
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :							
DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :							

Environnement,
Lutte contre
les changements
climatiques,
Faune et Parcs

Québec

## **MONTRÉAL**

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION			
NO FICHE GTC: 10775	<b>NO LIEU</b> : X2094896	ANCIEN N	IO GTC :
TRAITEMENT DU DOSSIER			
ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL  ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS  GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE  NO GTE : GTE-  ÉTAPES D'AVANCEMENT	SOU RECOURS ADMINISTRAT		OUVERTURE: 2007 FERMETURE: 2008
	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERM	/IINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION  RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION			2007 2008
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILIT			
TECHNIQUES DE RÉHABILITATION	<u>IN SITU</u>	RESPONSABLES DU DO	SSIER
DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU		Poon, Jia Lun	
CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CH AVANT TRAITEMENT	AQUE CATÉGORIE DE CONTAI APRÈS TRAITEMENT	<u></u>
CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION		· <del>-</del>	
SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M2 :	TRAVAUX RÉ	ALISEÉS PAR:	
VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :			
ANNOTATION DE LA FICHE			

DATE DE CRÉATION: 2015-08-24
DERNIÈRE DATE DE SAISIE: 2015-08-24
DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE: 2024-02-02