

De : [Accès à l'information - Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Qc](#)
À :
Cc : [Accès à l'information - Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Qc](#)
Objet : 200866592_Demande d'accès à l'information
Date : 8 mai 2024 16:46:53
Pièces jointes : [GTC#9033.pdf](#)
[image002.png](#)
[Avis de recours.pdf](#)

V/Réf. : 200866592

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 13 mars dernier, concernant la fiche GTC : #9033 pour le 159, 5^e Avenue, Chibougamau

Vous trouverez en pièce jointe le document visé par votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information

Bureau de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec / MN

Direction de l'accès à l'information

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs

www.environnement.gouv.qc.ca



NORD-DU-QUÉBEC

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :9033

NO LIEU : X2118260

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : École Maclean Memorial

NOM DE LA FICHE GTC : École Maclean Memorial

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Parapublic

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receptideur(s) affecté(s) :Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

159, 5e Avenue
Chibougamau (Québec)

MUNICIPALITÉ

Chibougamau

MRC

Jamésie (terr. conventionné)

CODE POSTAL

G8P 2E6

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

3866899

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :

49,91511

LONGITUDE :

-74,36657

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Situations problématiques (plaintes, accidents...)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS	0	55	55
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 11 324

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 42

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : > C

TYPES DE SOLS : Gravier silteux (G)

REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ☐

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Éthylbenzène (pot)	
Hydrocarbures aromatiques polycycliques*	
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	
Toluène (pot)	
Xylènes (o,m,p) (pot)	
TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE	

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE

☒ Aucune

☐ Présente

☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI

☒ Aucun

☐ En cours

☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Non applicable

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : Non applicable

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT : Non applicable

NORD-DU-QUÉBEC

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :9033

NO LIEU : X2118260

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE D'OUVERTURE : 2010

ANNÉE DE FERMETURE :

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<div>TECHNIQUES DE RÉHABILITATION</div> Bioventilation	<div>IN SITU</div> <input type="checkbox"/>	<div>RESPONSABLES DU DOSSIER</div> Hébert, Daniel	

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

En 2010, un réservoir souterrain de mazout a été intercepté par des forages dans le cadre du projet d'agrandissement de l'école. Enlèvement partiel et disposition des sols. Les parois et fond de l'excavation >C en HP C10-C50, HAP et HAM n'ont pas été excavés ayant atteint les limites maximales pour une tranchée ouverte non-supportée. Un polythène a été installé sur la paroi N (fondation) et un polystyrène rigide a été installé au droit de l'excavation puis la tranchée a été remblayée par des sols propres.

DATE DE CRÉATION :2011-02-07

DERNIÈRE DATE DE SAISIE :2011-02-09

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE :2024-05-08