De : Accès à l"information - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
À :
Objet : RE: Accès à l"information
Date : 2 juillet 2024 15:18:00
Pièces jointes : 2017-04-14_Rapport_controle.pdf
image001.png
image002.jpg
Avis de recours_2020.pdf

Bonjour,
La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 24 janvier dernier, concernant le lot 5 875 906 dans la municipalité de Nouvelle, en Gaspésie.
Vous trouverez en pièce jointe le document visé par votre demande.
Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information.
Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information
Bureau de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine / MJT
Direction de l'accès à l'information
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs
www.environnement.gouv.qc.ca

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques Québec	**RAPPORT DE CONTRÔLE** **Centre de contrôle environnemental du Québec** **Direction régionale** Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (C) **Région :** Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

1 Identification		
Date de l'activité : 2017-04-14	**Heure de début :** 13h00	**Heure de fin :** 13h45
Activité effectuée par : Jacinthe Girard	**Accompagné de :**	

1.1 Activités		
N° d'activité : 9248	**N° du document :** 49572	**N° de gestion doc. :** 7430-11-01-0260100
Type d'activité : Inspection	**Sous-Type d'activité :** Inspection	
But :	Inspection - Vérifier les insformations au sujet de l'implantation d'un camping de roulottes sur les lots de Robert Wafer à Nouvelle.	

1.2 Mandat(s)		
N° de mandat	**Nature du mandat**	**Programme**
6503	Plainte	

2 Lieu concerné par le(s) dossier(s) d'intervention	
Nom du lieu : Auberge Miguasha (X2172322)	
Nom usuel du lieu : Wafer, Shelly et Robert Wafer	
N° du lieu : X2172322	**Type de lieu :** 141 - berge, rive
Localisation du lieu : 156, route Wafer Nouvelle (Québec)	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :	

3 Intervenant(s) du lieu			
Nom	**Implication dans le lieu**	**Adresse postale** (si différente du lieu)	**N° intervenant**
Wafer, Shelly (Y2184801)	Propriétaire		Y2184801

4 Condition météo	☒ SO

5 Personne(s) rencontrée(s) [R]/consultée(s) [C]	☒ SO

6 Plainte	☐ SO

Plaignant rencontré :	☐ **oui**	☒ **non**
Plaignant contacté :	☐ **oui**	☒ **non**

7 Urgence	☒ SO

8 Photo(s) numérique(s)	☒ SO

9 Questionnaire(s) annexée(s)	☒ SO

10 Autre(s) pièce(s) annexée(s) au rapport	☒ SO

11 Équipement(s) utilisé(s)	☒ SO

12 Échantillon(s)	☐ SO

Duplicata des échantillons remis :	☐ **oui**	☒ **non**
Demandes d'analyses jointes au rapport :	☐ **oui**	☒ **non**

13 Mise en contexte	☒ SO

14 Description de l'activité de contrôle

J'ai rencontré M. Wafer et il m'a dit que:

- Il installe des roulottes sur la plage occasionnellement;
- Il voudrait le faire plus dans le futur;
- Les roulottes récupèrent leurs eaux et vont se vidanger;
- Le terrain lui appartient jusqu'à la limite des basses eaux 9repère d'arpentage);
- L'accès est bloquée et le site est beaucoup plus propre;
- Ils vont asphalter l'accès et mettre ca beau.

Je constate que :

- Vers le sud la LHE arrive au pied de la falaise;
- Vers le quai, il y a une zone d'accumulation qui est végétalisée;
- la LHE à cet endroit se trouve à la limite de la végétation;
- Une bande de protection riveraine s'applique et derrière il reste un peu d'espace sui M. Wafer veut installer des roulottes;
- La roulotte qui était sur les photos a été enlevée.

J'explique a M. Wafer que s'il veut mettre des installations dans la bande de protection riveraine il doit faire une demande de CA. Je lui dis que les tables piquenique sont permises

15 Informations à l'intervenant ☒ SO

16 Vérification complémentaire à l'activité de contrôle ☒ SO

17 Conclusion

Il n'y a pas de manquement de constaté

18 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés ☒ SO

19 Recommandations

Fermer le dossier

Rédigé par : Jacinthe Girard	**Fonction :** Inspecteur
Signature : 	**Date de signature :** 2018-03-23

Image 1: LHE au pied du talus vers le sud

Image 2: Secteur en accumulation et végétalisé au coin du quai

Image 3: Bande rivière au pied de la falaise

Auberge Miguasha
Rédigez une description pour votre carte.
Légende
Bande de protection auberge Miguasha
LHE auberge Miguasha
Rte Wafer
Google earth
© 2018 Google
Image © 2018 DigitalGlobe
N
70 m