

De : [Accès à l'information - Bas-Saint-Laurent](#)
À :
Objet : RE: 200863715_Demande fiche GTC
Date : 8 juillet 2024 09:15:00
Pièces jointes : [200863715_Documents.pdf](#)
[Avis de recours.pdf](#)
[image002.gif](#)
[image003.png](#)
Importance : Haute

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 3 mai 2024, concernant les fiches GTC 6043 et 8310.

Vous trouverez en pièce jointe les documents visés par votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information, bureau du Bas-Saint-Laurent
Direction de l'accès à l'information
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs
212, avenue Belzile
Rimouski (Québec) G5L 3C3
www.environnement.gouv.qc.ca
dr01acces@environnement.gouv.qc.ca

BAS-SAINT-LAURENT

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :6043

NO LIEU : 18645424

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION :Groupe Lebel (2004) inc.

NOM DE LA FICHE GTC :Bowater Mitis inc. - Division Price - Usine

TYPES DE PROPRIÉTAIREGouvernement du Québec

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE321111Scieries sauf usines de bard. & bard. de fente

Milieu(x) recepteur(s) affecté(s) :Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	MRC	CODE POSTAL
1, rue Mitis Price (Québec)	Price	La Mitis	G0J 1Z0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT	RANG, CONCESSION ...	CADASTRE
108	Rang Nord-Est de la Seigneurie Lepage-Thibierge	Saint-Octave-de-Métis, Paroisse de
23	Rang A	Saint-Octave-de-Métis, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :48,5918817192

LONGITUDE : -68,1171567224

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	CODE POSTAL
---------	--------------	-------------

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réhabilitation volontaire

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS	22	0	22
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :
SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 24
QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :
QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : Plage A-B
TYPES DE SOLS :
REMBLAI HÉTÉROGÈNE :
ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

EAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

Soufre total (S)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE

PROGRAMME DE SUIVI

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

☐ Aucune

☐ Présente

☐ Éliminée

☐ Aucun

☐ En cours

☐ Terminé

☐

BAS-SAINT-LAURENT

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 6043

NO LIEU : 18645424

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ☐

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ☐

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE ☐

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE ☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ☐

ANNÉE D'OUVERTURE : 2003

ANNÉE DE FERMETURE : 2003

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☒	☐	☐
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☒ 2002
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Leclerc, Sylvain

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

ANNOTATION DE LA FICHE

DATE DE CRÉATION : 2004-03-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2022-05-02

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-07-08

BAS-SAINT-LAURENT

SYST  ME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMIN  S

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :8310

NO LIEU : 18645424

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM L  GAL DU LIEU D'INTERVENTION : Groupe Lebel (2004) inc.

NOM DE LA FICHE GTC : AbitibiBowater

TYPES DE PROPRI  TAIRE

Gouvernement du Qu  bec

SECTEURS D'ACTIVIT     CONOMIQUE

321111Scieries sauf usines de bard. & bard. de fente

Milieu(x) recepteur(s) affect  (s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

1, rue Mitis
Price (Qu  bec)

MUNICIPALIT  

Price

MRC

La Mitis

CODE POSTAL

G0J 1Z0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

108

23

RANG, CONCESSION ...

Rang Nord-Est de la Seigneurie Lepage-Thibierge

Rang A

CADASTRE

Saint-Octave-de-M  tis, Paroisse de

Saint-Octave-de-M  tis, Paroisse de

CADASTRE DU QU  BEC

COORDONN  ES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :48,5918817192

LONGITUDE : -68,1171567224

AUTRES ADRESSES AFFECT  ES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALIT  

CODE POSTAL

CARACT  RISTIQUES

  L  MENT D  CLENCHEUR : R  habilitation volontaire

VOLUMES DES SOLS EN M  3

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMIN��S INITIAUX			
TRAIT��S / EXCAV��S	60	0	60
R��SIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M  2 :

SUPERFICIE AFFECT  E EN M  2 : 25

QUALIT   DES SOLS AVANT R  HABILITATION :

QUALIT   DES SOLS R  SIDUELS APR  S R  HABILITATION : <= B

TYPES DE SOLS :

REMBLAI H  T  ROG  NE : ☐

  PAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Hydrocarbures p��troliers C10 �� C50 Xyl��nes (o,m,p) (pot)	
TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE	

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE ☐ Aucune ☐ Pr  sente ☐   limin  e

PROGRAMME DE SUIVI ☐ Aucun ☐ En cours ☐ Termin  

EAU SOUT. R  HABILIT  E ☐

D  PASSEMENT DES CRIT  RES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'  GOUT :

D  PASSEMENT DES CRIT  RES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

D  PASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

BAS-SAINT-LAURENT

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 8310

NO LIEU : 18645424

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ☐

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ☐

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE ☐

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE ☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ☐

ANNÉE D'OUVERTURE : 2008

ANNÉE DE FERMETURE : 2009

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☐	☒ 2008
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☒ 2008
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Leclerc, Sylvain

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

ANNOTATION DE LA FICHE

DATE DE CRÉATION : 2009-01-12

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2022-05-02

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-07-08