De : Accès à l''information - Montréal
À :
Objet : 200875536 Demande fiches(s) GTC, projet
Date : 6 août 2024 17:31:00
Pièces jointes : Fiche GTC 2914.pdf
Avis de recours .pdf
image001.png

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 29 juillet dernier, concernant la fiche GTC 2914.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information
Bureau de Montréal / OK
Direction de l'accès à l'information
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs
www.environnement.gouv.qc.ca

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs
Québec

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 2914 **NO LIEU :** 11253531 **ANCIEN NO GTC :** 06333

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Anachem ltée

NOM DE LA FICHE GTC : Ex-terrain de la Pépinière Caporicci (Anachemia)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE	SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Privé	325999 Fab. de tous les autres prod. chimiques divers

Milieu(x) recepteur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	MRC	CODE POSTAL
135, rue Richer Montréal (Québec)	Montréal	Ville de Montréal	H8R 1R4

LOCALISATION CADASTRALE

LOT	RANG, CONCESSION ...	CADASTRE
121-175		Montréal, Municipalité de la paroisse de
122		Montréal, Municipalité de la paroisse de
122-34		Montréal, Municipalité de la paroisse de
2 pties 121		Montréal, Municipalité de la paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC
2514660

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83
LATITUDE : 45,4501935097
LONGITUDE : -73,6617664317

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Changement d'utilisation

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 4 645
SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :
QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C
QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :
TYPES DE SOLS : Sable silteux (SM
REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ☑
ÉPAISSEUR EN M : 2

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Cobalt (Co)	Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : INORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE ☐ Aucune ☐ Présente ☐ Éliminée
PROGRAMME DE SUIVI ☐ Aucun ☐ En cours ☐ Terminé
EAU SOUT. RÉHABILITÉE ☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :
DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs
Québec

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 2914 **NO LIEU :** 11253531 **ANCIEN NO GTC :** 06333

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ☐
ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ☐
GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE ☐
SOUS ENQUÊTE ☐
RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ☐
ANNÉE D'OUVERTURE : 1988
ANNÉE DE FERMETURE : 2016
NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☐	☑ 1989
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☑	☐	☐
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION **IN SITU**

RESPONSABLES DU DOSSIER
Pépin, Guylaine
Youssouf, Fatime Dahab

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT
AVANT TRAITEMENT **APRÈS TRAITEMENT**

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN
ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐
DÉBUT RÉEL :
FIN RÉELLE :
DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISEÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Étant donné que la contamination en cobalt était localisée dans l'horizon de terre organique et de remblai, la réhabilitation de cette partie n'avait pas été jugée pertinente.

Vu que la décontamination des eaux souterraines était difficile, des recommandations comme l'interdiction de l'utilisation de l'eau souterraine, des mesures de protection entre autres; ont éré retenues.

2016-12-12

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01
DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2016-12-12
DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-08-05