

De : [Accès à l'information - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine](#)
À :
Objet : RE: 200874913_Demande d'accès à l'information - Domaine du Vieux-Couvent
Date : 7 août 2024 15:53:00
Pièces jointes : [~WRD0005.jpg](#)
[A- Art. 23 et 24 2020.pdf](#)
[A- Art. 53 et 54 2020.pdf](#)
[Avis de recours 2020.pdf](#)
[200874913 Documents visés.pdf](#)
[image001.png](#)

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 19 juillet dernier, concernant le terrain situé au 292, Route 199, Havre-aux-Maisons.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande.

Vous noterez que, dans certains de ces documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information

Bureau de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine / MJT

Direction de l'accès à l'information

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs

www.environnement.gouv.qc.ca





Gouvernement Québec
Ministère de l'Environnement
Direction régionale du
Bas-Saint-Laurent et de la
Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine

Bureau régional de la Gaspésie
et des Îles-de-la-Madeleine
C.P. 1516, Gaspé (Québec) G0C 1R0

POSTE CERTIFIÉE

Gaspé, le 12 juillet 1993

AVIS D'INFRACTION

LE BAR LE PETIT VIOLON INC.
faisant affaire sous la raison sociale de
BAR CHEZ GASPARD ENR.

art. 53-54
[REDACTED]
[REDACTED]

N/Référence: 7321-11-01-0384800

Objet: Rejet d'eaux usées dans un lac derrière l'édifice du Bar Le
Petit Violon - Lot 766-P, cadastre de Havre-aux-Maisons

Mesdames,
Messieurs,

À la suite de l'inspection effectuée le 10 juin 1993 par un
fonctionnaire dûment autorisé de notre direction régionale, nous avons
constaté l'infraction ci-dessous:

1. Rejet d'eaux usées de l'établissement dans un lac.

Vous contrevenez donc à la loi ci-après:

- Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. chapitre Q-2)

1. Article 20.

.../2

212, rue Belzile
Rimouski (Québec)
G5L 3C3

Téléphone : (418) 722-3511
Télécopieur : (418) 722-3849



Ce papier contient 50 % de fibres recyclées et 100 % après consommation

AVIS D'INFRACTION

N/Réf.: 7321-11-01-0384800

-2-

Le 12 juillet 1993

Nous vous demandons donc de procéder IMMÉDIATEMENT aux corrections qui s'imposent et de nous soumettre un plan des correctifs d'ici le 10 septembre 1993 accompagné d'une demande d'autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement.

Pour toute information additionnelle, vous pouvez communiquer avec le soussigné au numéro (418) 368-2113.

À défaut de vous conformer à cet avis d'infraction nous aurons à prendre les mesures appropriées.

Le présent avis, ni le fait de vous y conformer, ne nous prive du droit d'exercer les recours disponibles à l'égard de l'infraction qui a été observée.


Veuillez agir en conséquence.



DR/jc

DONALD ROUSSY,
directeur régional adjoint

1 Identification					
Date de l'intervention : 2017-11-14		Heure de début : 11 h 10		Heure de fin : 11 h 25	
Intervention effectuée par : David Brodeur Desbiens					
Accompagné par :				- + ☐ SO	
Nom :		Fonction :			
1.1 Demande					
N° de demande : 200176354		Type de demande : Programme de contrôle			
Objet de la demande : M-8 Contrôle des installations septiques de plus de 3240 litres par jour					
1.2 Intervention					
N° d'intervention : 300990347		Type d'intervention : Inspection			
N° de gestion doc. : 7321-11-01-0384800		N° de document : 401668875			
But de l'intervention : Vérifier la conformité des installations septiques suite à l'émission d'une autorisation le 15 mai 1996 et d'un permis d'exploitation le 27 mai 1996.					
2 Lieu concerné par l'intervention - +					
1	Nom du lieu : Domaine du Vieux Couvent				
	Nom usuel du lieu : Anciennement Le Bar le petit violon, Chez Gaspard, La Moulière				
	N° du lieu : 23218688		Type de lieu : hébergement et restauration		
	Localisation du lieu : Adresse du lieu : case postal 539 Fatima GOB 1G0				
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 47,398263413900;-61,817903330000				
3 Intervenant du lieu - +					
Nom		Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO
Le Domaine du Vieux Couvent inc.		propriétaire	292, route 199 Havre-aux-Maisons (Québec) G4T 5A4	23218688	23218688
4 Condition météo ☐ SO					
Description : environ 4°C, venteux ☐ Précisions					
5 Personne rencontrée (R) / contactée (C) - + ☐ SO					
R	C	Nom	Fonction	N° de téléphone	
☒	☐	Réginald Poirier	propriétaire	---	
5.1 Mode d'identification					
But expliqué :		☒ oui	☐ non	☐ s. o.	
Mode d'identification :		☒ verbale	☐ preuve de statut		
But expliqué à/identification faite auprès de : Réginald Poirier					
6 Plainte ☒ SO					
7 Photo numérique ☐ SO					
Nombre de photos prises sur le terrain : 4			Nombre de photos intégrées au rapport : 3		
Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par David Brodeur-Desbiens avec un appareil photo de type Canon Powershot A2200. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.					
Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisé(s) suivant(s) : M:\Rég-11\broda04\7321-11-01-0384800\2017-11-14					
Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection.					
7.1 Modification apportée aux photos numériques - + ☒ SO					

8	Grille d'intervention annexée	☒ SO
9	Autre pièce annexée au rapport	- + ☐ SO
Type de pièce	Numéro	Titre
Carte		
10	Équipement utilisé	- + ☐ SO
Type d'équipement	Modèle	Commentaire
GPS	Garmin Dakota 20	précision 3 m
11	Échantillon	- + ☒ SO
12	Mise en contexte	☒ SO
13	Description de l'intervention	
le 2017-11-14, je me rends au domaine du vieux couvent afin de vérifier les installations septiques du bâtiment. Je rencontre M. Réginald Poirier, propriétaire. Celui-ci m'explique que : - Le bâtiment est desservi par une très grosse installation septique - L'installation septique a été autorisée par le ministère il y a plusieurs années - Il n'a jamais eu de problème avec cette installation - L'installation est constituée d'une fosse septique et de 2 champs d'épuration avec un répartiteur de débit Je me rends dehors afin de localiser l'installation septique. Je constate alors que : - Il y a une fosse septique d'un gros volume - Les champs d'épuration ne montrent pas de signes de résurgence ou de colmatage (terrain sec) - Il n'y a pas de résurgence apparente dans les talus autour du terrain - Il y a des 2 événements en aval de la fosse septique (répartiteur de débit)		
14	Vérification complémentaire à l'intervention	☐ SO
À mon retour au bureau, je vérifie qu'un dossier d'autorisation existe concernant cette installation septique. Je constate qu'effectivement, une autorisation a été émise pour l'installation d'une installation septique en 1996. Je constate également que l'élément épurateur est séparé en 2 parties et que l'auberge la salicorne (voisin) est branchée sur le même système. Selon les documents reçus de la municipalité, notamment les rapports produits par la firme <u>art 23.04</u> en 2009, l'installation septique ne montre pas de signe de non-conformité.		
15	Conclusion	
Il n'y a pas d'infraction constatée		
16	Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés	- + ☒ SO
17	Recommandations	
Ainsi, je recommande classer ces informations au dossier		
Rédigé par :	Fonction :	
Signature :	Date de signature :	
		2018-03-08
18	Vérification du rapport d'intervention	
Approuvé par :	Fonction :	
Signature :	Date :	
Commentaires :		

Domaine du vieux couvent
7321-11-01-0384800



IMG_0033.JPG
Vue sur l'installation septique



IMG_0034.JPG
Vue sur le répartiteur de débit



IMG_0035.JPG
Vue sur le bâtiment et la fosse septique

Domaine du vieux couvent - installation septique



▲ 2017-11 - IDLM.gpx

● Noms de lieux BGAQ

▲ Repères - Municipalités - Niveau 1

▲ Municipalités et autres territoires

□ Municipalité

□ Territoire autochtone

□ Territoire non organisé

Hydronymes BDGA

▲ Limites des plaines inondables de 2 ans

— Ligne des hautes eaux

▲ Études des zones inondables actives et partiellement remplacées

— Tronçons actifs

— Tronçons partiellement remplacés

Échelle : 1 / 1 000



Source(s) des données :

Développement durable,
Environnement et Lutte
contre les changements
climatiques

Québec

Préparé par:
David Brodeur Desbiens
Contrôle Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
(C)
2018-03-08

Certaines données peuvent ne pas être incluses dans le © Gouvernement du Québec.

© Gouvernement du Québec, 2018