

De : [Accès à l'information - Montréal](#)
À :
Cc :
Objet : 200878873 Demande fiches(s) GTC, projet
Date : 12 septembre 2024 13:58:00
Pièces jointes : [Fiche GTC 2929.pdf](#)
[Fiches GTC 3693, 3694, 3695, 3696 et 3697 biffé.pdf](#)
[Fiches GTC 11315 et 9883.pdf](#)
[A- Art. 53 et 54.pdf](#)
[Avis de recours .pdf](#)
[image002.png](#)
[image003.png](#)

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 10 septembre dernier, concernant les fiches GTC 2929, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697 et 9883.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande.

Vous noterez que, dans certains de ces documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information
Bureau de Montréal / OK
Direction de l'accès à l'information
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs
www.environnement.gouv.qc.ca



MONTREAL

SYST  ME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMIN  S

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 2929

NO LIEU : X2006736

ANCIEN NO GTC : 06348

DOSSIER

NOM L  GAL DU LIEU D'INTERVENTION : A. Bellini Transport

NOM DE LA FICHE GTC : A. Bellini Transport

TYPES DE PROPRI  TAIRE

Priv  

SECTEURS D'ACTIVIT   ECONOMIQUE

Milieu(x) recep  teur(s) affect  (s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

200, rue Georges V
Lachine (Qu  bec)

MUNICIPALIT  

Montr  al

MRC

Ville de Montr  al

CODE POSTAL

H8S 2R6

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

916-237

RANG, CONCESSION ...

916-238

CADASTRE

Lachine, Paroisse de

Lachine, Paroisse de

CADASTRE DU QU  BEC

1706008

COORDONN  ES

NO MATRICULE : 9232-07-0298

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,436996123

LONGITUDE : -73,6631701287

AUTRES ADRESSES AFFECT  ES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALIT  

CODE POSTAL

CARACT  RISTIQUES

  L  MENT D  CLENCH  UR : Remplacement de r  servoir souterrains (VS R  glement...produits p  troliers)

VOLUMES DES SOLS EN M  3

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMIN��S INITIAUX		0	
TRAIT��S / EXCAV��S	0	7	7
R��SIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M  2 :

SUPERFICIE AFFECT  E EN M  2 :

QUALIT   DES SOLS AVANT R  HABILITATION :

QUALIT   DES SOLS R  SIDUELS APR  S R  HABILITATION : Plage B-C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI H  T  ROG  NE : ☐

  PAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Hydrocarbures p��troliers C10 �� C50	
TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE	

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE ☐ Aucune ☐ Pr  sente ☐   limin  e

PROGRAMME DE SUIVI ☐ Aucun ☐ En cours ☐ Termin  

EAU SOUT. R  HABILIT  E ☐

D  PASSEMENT DES CRIT  RES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'  GOUT :

D  PASSEMENT DES CRIT  RES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

D  PASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 2929

NO LIEU : X2006736

ANCIEN NO GTC : 06348

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ☐

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ☐

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE ☐

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE ☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ☐

ANNÉE D'OUVERTURE : 1990

ANNÉE DE FERMETURE : 1990

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☐	☒ 1990
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☒ 1990
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐
<u>TECHNIQUES DE RÉHABILITATION</u>	<u>IN SITU</u>	<u>RESPONSABLES DU DOSSIER</u>	
Enfouissement dans lieu enfouiss. sols contaminés	☐	Pépin, Guylaine	

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

<u>CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU</u>	<u>QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT</u>	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

ANNOTATION DE LA FICHE

SAISIE PAR SOPHIE LACHANCE

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 1999-06-28

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-09-12

MONTREAL

SYST  ME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMIN  S

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3697

NO LIEU : X0601259

ANCIEN NO GTC : 061198

DOSSIER

NOM L  GAL DU LIEU D'INTERVENTION : Terrains 120 et 170 Georges V    Lachine (adjacents    Jenkins)

NOM DE LA FICHE GTC : Jenkins Canada inc.

TYPES DE PROPRI  TAIREPriv  

SECTEURS D'ACTIVIT     CONOMIQUE

Milieu(x) recepteur(s) affect  (s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE120    320 avenue Georges V
Montr  al (Qu  bec)

MUNICIPALIT  Montr  al

MRCVille de Montr  al

CODE POSTALH8S 2R5

LOCALISATION CADASTRALE

LOT916-239

RANG, CONCESSION ...916-240

CADASTRELachine, Paroisse de

CADASTRE DU QU  BEC17060091706010

Lachine, Paroisse de

COORDONN  ES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4368472222

LONGITUDE : -73,6632361111

AUTRES ADRESSES AFFECT  ES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALIT  

CODE POSTAL

CARACT  RISTIQUES

  L  MENT D  CLENCH  UR : Cessation d'activit  

VOLUMES DES SOLS EN M  3

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMIN��S INITIAUX		3423	
TRAIT��S / EXCAV��S			
R��SIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M  2 : 445

SUPERFICIE AFFECT  E EN M  2 : 6 760

QUALIT   DES SOLS AVANT R  HABILITATION :

QUALIT   DES SOLS R  SIDUELS APR  S R  HABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI H  T  ROG  NE : ☐

  PAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
M��taux*	
TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : INORGANIQUE	

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE☐ Aucune☐ Pr  sente☐   limin  e

PROGRAMME DE SUIVI☐ Aucun☐ En cours☐ Termin  

EAU SOUT. R  HABILIT  E☐

D  PASSEMENT DES CRIT  RES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'  GOUT :

D  PASSEMENT DES CRIT  RES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

D  PASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3697

NO LIEU : X0601259

ANCIEN NO GTC : 061198

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ☐

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ☐

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE ☐

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE ☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ☐

ANNÉE D'OUVERTURE : 1992

ANNÉE DE FERMETURE :

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☒	☐
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☐
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐
<u>TECHNIQUES DE RÉHABILITATION</u>	<u>IN SITU</u>	<u>RESPONSABLES DU DOSSIER</u> Goulet, Yvon	

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

<u>CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU</u>	<u>QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT</u>	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

ANNOTATION DE LA FICHE

DATE DE CRÉATION : 2002-08-04

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2022-03-23

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-09-12

MONTREAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :3693

NO LIEU :X0601259

ANCIEN NO GTC :061194

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION :Terrains 120 et 170 Georges V à Lachine (adjacents à Jenkins)

NOM DE LA FICHE GTC :120 Georges V

TYPES DE PROPRIÉTAIREPrivé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receptideur(s) affecté(s) :Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSEMUNICIPALITÉMRC

CODE POSTAL

120 à 320 avenue Georges VMontréal (Québec)MontréalVille de MontréalH8S 2R5

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

916-239916-240Lachine, Paroisse deLachine, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

17060091706010

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :45,4368472222

LONGITUDE : -73,6632361111

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSEMUNICIPALITÉCODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR :Protection seulement

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	27	45	72
TRAITÉS / EXCAVÉS	73	54	127
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 445

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 45

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : Plage B-C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :☐

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLSEAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*
Métaux*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE☐ Aucune☐ Présente☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI☐ Aucun☐ En cours☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3693

NO LIEU : X0601259

ANCIEN NO GTC : 061194

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ☐

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ☐

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE ☐

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE ☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ☐

ANNÉE D'OUVERTURE : 1998

ANNÉE DE FERMETURE : 2003

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☐	☒ 2002
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☒ 2003
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

art. 53-54 n'est pas propriétaire du 120 une correction devra être apportée.

Il reste de la contamination sur le terrain.

DATE DE CRÉATION : 2002-08-04

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2022-03-23

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-09-12

MONTREAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :3695

NO LIEU :X0601259

ANCIEN NO GTC :061196

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION :Terrains 120 et 170 Georges V à Lachine (adjacents à Jenkins)

NOM DE LA FICHE GTC :240 Georges V

TYPES DE PROPRIÉTAIREPrivé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receptideur(s) affecté(s) :Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE120 à 320 avenue Georges V
Montréal (Québec)

MUNICIPALITÉMontréal

MRCVille de Montréal

CODE POSTALH8S 2R5

LOCALISATION CADASTRALE

LOT916-239

RANG, CONCESSION ...916-240

CADASTRELachine, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC17060091706010

Lachine, Paroisse de

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :45,4368472222

LONGITUDE : -73,6632361111

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR :Cessation d'activité

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)	SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 445
CONTAMINÉS INITIAUX				SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :
TRAITÉS / EXCAVÉS				QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :
RÉSIDUELS (*)				QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :
				TYPES DE SOLS :
				REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ☐
				ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Métaux*	
TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : INORGANIQUE	

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE☐ Aucune☐ Présente☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI☐ Aucun☐ En cours☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTREAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3695

NO LIEU : X0601259

ANCIEN NO GTC : 061196

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ☐SOUS ENQUÊTE ☐**ANNÉE D'OUVERTURE : 1998**ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ☐

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE :GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

CARACTÉRISATION

NON-NÉCESSAIRE

ÉTAPE INITIÉE

ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE

RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION

CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Goulet, Yvon

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

DATE DE CRÉATION : 2002-08-04

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2022-03-23

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-09-12

MONTREAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :3696

NO LIEU :X0601259

ANCIEN NO GTC :061197

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION :Terrains 120 et 170 Georges V à Lachine (adjacents à Jenkins)

NOM DE LA FICHE GTC :320 Georges V

TYPES DE PROPRIÉTAIREPrivé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receptideur(s) affecté(s) :Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSEMUNICIPALITÉMRC

CODE POSTAL

120 à 320 avenue Georges VMontréal (Québec)MontréalVille de MontréalH8S 2R5

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

916-239Lachine, Paroisse de

916-240Lachine, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

17060091706010

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :45,4368472222

LONGITUDE : -73,6632361111

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSEMUNICIPALITÉCODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR :Cessation d'activité

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :445

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :☐

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

EAU SOUTERRAINE

Métaux*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS :INORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE☐ Aucune☐ Présente☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI☐ Aucun☐ En cours☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3696

NO LIEU : X0601259

ANCIEN NO GTC : 061197

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ☐

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ☐

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE ☐

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE ☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ☐

ANNÉE D'OUVERTURE : 1998

ANNÉE DE FERMETURE :

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☒	☐
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☐
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐
<u>TECHNIQUES DE RÉHABILITATION</u>	<u>IN SITU</u>	<u>RESPONSABLES DU DOSSIER</u> Goulet, Yvon	

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

<u>CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU</u>	<u>QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT</u>	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

ANNOTATION DE LA FICHE

DATE DE CRÉATION : 2002-08-04

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2022-03-23

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-09-12

MONTREAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3694

NO LIEU : X0601259

ANCIEN NO GTC : 061195

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Terrains 120 et 170 Georges V à Lachine (adjacents à Jenkins)

NOM DE LA FICHE GTC : 170 Georges V

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receptideur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

MRC

CODE POSTAL

120 à 320 avenue Georges V
Montréal (Québec)

Montréal

Ville de Montréal

H8S 2R5

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

916-239

916-240

Lachine, Paroisse de

Lachine, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

1706009

1706010

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :

45,4368472222

LONGITUDE :

-73,6632361111

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Cessation d'activité

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	122	66	188
TRAITÉS / EXCAVÉS	435	80	515
RÉSIDUELS (*)	0	0	0

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 445

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 445

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= B

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ☐

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Hydrocarbures aromatiques polycycliques*	
Métaux*	
TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE	

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE

PROGRAMME DE SUIVI

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

☐ Aucune

☐ Présente

☐ Éliminée

☐ Aucun

☐ En cours

☐ Terminé

☐

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3694

NO LIEU : X0601259

ANCIEN NO GTC : 061195

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ☐

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ☐

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE ☐

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE ☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ☐

ANNÉE D'OUVERTURE : 1998

ANNÉE DE FERMETURE : 2022

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☐	☒ 2001
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☒ 2021
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐
<u>TECHNIQUES DE RÉHABILITATION</u>	<u>IN SITU</u>	<u>RESPONSABLES DU DOSSIER</u> Goulet, Yvon Peyrat, Yves	

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

MONTREAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :11315

NO LIEU : 24532756

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Terrain vacant avenue Georges V & boul. Saint-Joseph,Montréal

NOM DE LA FICHE GTC : Boulevard St-Jpseph- Lot 3 743 678 - ancienne usine Jenkins

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

Milieu(x) recep-teur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

MRC

CODE POSTAL

170, Boulevard Saint-Joseph
Lachine (Québec)

Montréal

Ville de Montréal

H8S 2L6

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

916-225-Ptie

Lachine, Paroisse de

916-226

Lachine, Paroisse de

916-227

Lachine, Paroisse de

916-229-Ptie

Lachine, Paroisse de

916-231

Lachine, Paroisse de

916-232

Lachine, Paroisse de

916-233

Lachine, Paroisse de

916-241

Lachine, Paroisse de

916-242

Lachine, Paroisse de

916-243-Ptie

Lachine, Paroisse de

916-244-Ptie

Lachine, Paroisse de

916-245

Lachine, Paroisse de

916-246

Lachine, Paroisse de

922-208

Lachine, Paroisse de

922-Ptie

Lachine, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

1706002

3743678

3743679

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4377777778

LONGITUDE : -73,6616666667

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLEN-CHÉUR : Changement d'utilisation

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	27600	12000	39600
TRAITÉS / EXCAVÉS	39936	7643	47579
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 57 133

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 35 600

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= B

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ☐

ÉPAISSEUR EN M :

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 11315

NO LIEU : 24532756

ANCIEN NO GTC :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Biphényles polychlorés (BPC) Hydrocarbures aromatiques polycycliques* Métaux*	Biphényles polychlorés (BPC)
TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE	

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE

☐ Aucune

☐ Présente

☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI

☐ Aucun

☐ En cours

☒ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

☒

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

Non applicable

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

☐

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

☐

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

☐

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE

☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

☐

ANNÉE D'OUVERTURE :

2017

ANNÉE DE FERMETURE :

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☐	☒ 2017
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☒ 2017
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐
<u>TECHNIQUES DE RÉHABILITATION</u>	<u>IN SITU</u>	<u>RESPONSABLES DU DOSSIER</u>	
Élimination dans un LET/LEET/LED CD/LEMN/LETI	☐	Seladji, Mohammed Samir	
Enfouissement dans lieu enfouiss. sols contaminés	☐		

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

MONTREAL

SYSTEME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINES
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :9883

NO LIEU : 24532756

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LEGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Terrain vacant avenue Georges V & boul. Saint-Joseph,Montréal

NOM DE LA FICHE GTC : Lots 3743678 et 3743679 (Réhabilitation terrain de l'ancienne Jenkins dans l'arr. Lachine)

TYPES DE PROPRIETAIRESECTEURS D'ACTIVITE ECONOMIQUE

Privé

Milieu(x) recep-teur(s) affecté(s) :Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE	MUNICIPALITE	MRC	CODE POSTAL
170, Boulevard Saint-Joseph Lachine (Québec)	Montréal	Ville de Montréal	H8S 2L6

LOCALISATION CADASTRALE

LOT	RANG, CONCESSION ...	CADASTRE
916-225-Ptie		Lachine, Paroisse de
916-226		Lachine, Paroisse de
916-227		Lachine, Paroisse de
916-229-Ptie		Lachine, Paroisse de
916-231		Lachine, Paroisse de
916-232		Lachine, Paroisse de
916-233		Lachine, Paroisse de
916-241		Lachine, Paroisse de
916-242		Lachine, Paroisse de
916-243-Ptie		Lachine, Paroisse de
916-244-Ptie		Lachine, Paroisse de
916-245		Lachine, Paroisse de
916-246		Lachine, Paroisse de
922-208		Lachine, Paroisse de
922-Ptie		Lachine, Paroisse de
CADASTRE DU QUEBEC		
1706002	3743678	3743679

COORDONNEES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :45,4377777778

LONGITUDE : -73,6616666667

AUTRES ADRESSES AFFECTEES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE	MUNICIPALITE	CODE POSTAL
---------	--------------	-------------

CARACTERISTIQUES

ELEMENT DECLENCHEUR : Changement d'utilisation

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINES INITIAUX	17647	14989	32636
TRAITES / EXCAVES	11687	26422	38109
RESIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 57 133

SUPERFICIE AFFECTEE EN M² : 45 698

QUALITE DES SOLS AVANT REHABILITATION : > C

QUALITE DES SOLS RESIDUELS APRES REHABILITATION : <= B

TYPES DE SOLS : Gravier silteux (G)

REMBLAI HETEROGENE : ☒

EPAISSEUR EN M : 2

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9883

NO LIEU : 24532756

ANCIEN NO GTC :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Hydrocarbures aromatiques polycycliques* Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 Métaux*	
TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE	

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE

☒ Aucune

☐ Présente

☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI

☒ Aucun

☐ En cours

☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

☒

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

☐

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

☒

NO GTE : GTE-0052

SOUS ENQUÊTE

☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

☐

ANNÉE D'OUVERTURE :

2006

ANNÉE DE FERMETURE :

2014

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☐	☒ 2006
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☒ 2010
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐
TECHNIQUES DE RÉHABILITATION IN SITU		RESPONSABLES DU DOSSIER Goulet, Yvon Seladji, Mohammed Samir	

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉES PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE