

De : [Accès à l'information - Assemblée législative et Nord-du-Québec](#)
À : [Accès à l'information - Assemblée législative et Nord-du-Québec](#) | 200876664 |
Objet : Demande d'accès à l'information - projet #342395
Date : 19 août 2008 13:20:02
Pièces jointes : [Fiche de suivi de l'information](#)
[www.ici.qc.ca](#)

V/Réf. 342395
N/Réf. 200876664

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 5 août dernier, concernant :

Fiche GTIC: #1711

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ) chapitre A-2.1, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information
Bureau de l'Assemblée législative et du Nord-du-Québec / MN
Direction de l'accès à l'information
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs

NORD-DU-QUÉBEC

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 1711

NO LIEU : X0800236

ANCIEN NO GTC : 1065

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Yvon Shell Service

NOM DE LA FICHE GTC : Yvon Shell service

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

447 Stations-service

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

990, boulevard Quévillon
Lebel-sur-Quévillon (Québec)

MUNICIPALITÉ

Lebel-sur-Quévillon

MRC

Jamésie (terr. conventionné)

CODE POSTAL

J0Y 1X0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 49,053425

LONGITUDE : -76,9816305556

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

990, boul. Quévillon

MUNICIPALITÉ

Lebel-sur-Quévillon

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	1281	1523	2804
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 2 947

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 800

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS : Silt-argile (OL)

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M : 2

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures aromatiques monocycliques * (pot)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures aromatiques monocycliques*

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : Non applicable

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

NORD-DU-QUÉBEC

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 1711

NO LIEU : X0800236

ANCIEN NO GTC : 1065

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1995

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2016
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Gagnon, Raynald

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

ENTREPOSAGE DEPUIS 1995 D'ENVIRON 18 000 L D'EAU CONTAMINÉE À L'ESSENCE DANS LES RÉSERVOIRS SOUTERRAINS TOUJOURS EN PLACE MALGRÉ L'ARRÊT DE LA VENTE D'ESSENCE. ENTREPRISE EN PROCÉDURE DE FAILLITE.

Mise à jour 2011 par Sandy Gilbert-Girard :

Juillet 1994: Bris d'équipement : 87 barils de 205 L d'eau contaminée aux hydrocarbures sont entreposés à l'intérieur du garage.

Mars 1999 : Signalement d'un déversement: les 87 barils auraient été transvidés dans un des réservoirs souterrains. Ce réservoir coule sur le terrain et dans la rue pas l'ouverture, causé par le gel/dégel.

Juillet 2000 : Installation d'un bouchon et d'un cadenas sur le réservoir fuyant, mais étanchéité douteuse.

Août 2004: Signalement d'un déversement de 40 L. d'eau contaminée provenant de l'un des 5 barils de 205 L. entreposé derrière le garage.

Janvier 2010: Dossier traité par le passif environnemental.

*Aucun sol contaminé retiré. Estimation de 500m3 de sols contaminés.

*Étude de caractérisation réalisée en 1994, mais une entente avec la compagnie Shell ne permet pas au propriétaire de divulguer cette étude.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2017-07-19

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-08-15