

De : [Accès à l'information - Montérégie](#)
À :
Cci :
Objet : RE: 200867301_Fiche GTC 3862 - Emplacement exact
Date : 16 septembre 2024 14:08:00
Pièces jointes : [image002.jpg](#)
[image003.png](#)
[Documents transmis biffé.pdf](#)
[Avis de recours.pdf](#)

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 14 mai 2024, concernant la fiche GTC 3862.

Comme convenu lors de notre conversation téléphonique du 13 septembre 2024, vous trouverez en pièce jointe la fiche GTC sus-citée et les documents en lien.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information

Bureau de la Montérégie / KB

Direction de l'accès à l'information

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs

www.environnement.gouv.qc.ca

Le 3 août 1988.

Ministère de l'Environnement
Direction régionale de la
Montérégie
955, rue D'Assigny
Longueuil (Québec)
J4K 5C3

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
REÇU LE
- 9 AOUT 1988
DIRECTION MONTÉRÉGIE

A l'attention de Monsieur Gérard Cusson

Objet: Disposition des sols imbibés d'hydrocarbures

Monsieur,

Hydro-Québec doit entreprendre d'ici quelques jours des travaux en vue de décontaminer les postes suivants: Henryville 27 m², non visé, non visé, non visé, non visé, non visé, non visé, ainsi que non visé.

L'évaluation environnementale ainsi que la caractérisation des sites ont été réalisés. De plus, vous trouverez en annexe les résultats d'analyses.

Vous serait-il possible de nous fournir des sites d'enfouissement sanitaire pour réaliser ces travaux?

Merci de votre habituelle collaboration.

Ubald Charbonneau
Ubald Charbonneau
Conseiller environnement

UC/id

c.c.: Marcel Drouin
R. Dupont
J. Mongeau

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
REÇU LE
-9 AOÛT 1988
DIRECTION MONTÉRÉGIE

POSTE HENRYVILLE

ANNEXE V

RESULTATS DES ANALYSES EN BPC ET HUILE ET GRAISSE

<u>ECHANTILLON</u>	<u>PROFONDEUR (m)</u>	<u>BPC mg/kg</u>	<u>HUILE ET GRAISSE (%)</u>	<u>TACHE D'HUILE*</u>
H-1	0,15	0,43	0,143 ✓	-
H-2	0,15	<0,05	0,110 ✓	-
H-2	0,50	<0,05	0,142 ✓	-
H-3	0,15	<0,05	0,155 ✓	-
H-3	0,50	<0,05	0,109 ✓	-
H-4	0,15	<0,05	0,093 ✓	-
H-4	0,50	<0,05	0,068 ✓	-
H-5	0,15	<0,05	0,102 ✓	-
H-5	0,50	<0,05	0,075 ✓	-
H-6	0,15	<0,05	0,102 ✓	-
H-6	0,50	<0,05	0,077 ✓	-
H-7	0,15	<0,05	0,104 ✓	-
H-7	0,50	<0,05	0,079 ✓	-

* Tache d'huile visible sur le sol à l'endroit de l'échantillon.

BANQUE DE DONNÉES DES DOSSIERS TRAITÉS PAR LE MENVIQ DANS LE CADRE DE
LA POLITIQUE DE RÉHABILITATION DES TERRAINS CONTAMINÉS (GERSOL)
FICHE TECHNIQUE

RÉF.: 5124-07-11

NO SÉQUENTIEL: _____

IDENTIFICATION

Nom du lieu: Hydro-Québec
Municipalité: Henryville (sans désignation)
Région administrative: (no) 16 Numéro de dossier: Q-7610-16-01-0463100

GÉNÉRALITÉS:

Date d'ouverture du dossier: 1994-05-31 Ch. de projet: Serge Rainville, ing.

Avancement du dossier:

1988: CR 1989: ? 1990: ? 1991: ?
1992: ? 1993: ? 1994: ?

SA: sans action, C: caractérisation, R: restauration, S: suivi environnemental, T: terminé

CARACTÉRISTIQUES:

Type de propriétaire du terrain: HQ

PI: privé industriel, M: municipalité, HQ: Hydro-Québec,
PC: privé commercial, GQ: gouvernement du Québec, I: institution,
PA: privé autre, GF: gouvernement fédéral

Usage actuel du terrain: ?

V: vacant, BI: bâtiment industriel,
H: habitation, BC: bâtiment commercial,
S: station-service

Zonage futur du terrain: ?

RL: résidentiel, C: commercial, I: industriel,
RF: récréatif, A: agricole

Types de contaminants prioritaires: 1- huiles et graisses minérales
(maximum 5) 2- biphényles polychlorés
3- ?
4- ?
5- ?

Contamination: 0 O: organique, I: inorganique, M: mixte (org. + inorg.)

Superficie du lieu contaminé: ? m²

Volume(s) de sol contaminé: 27 m³ >B et ? m³ >C

Évaluation du coût de la restauration: ? \$

DATE DE MISE À JOUR DE LA FICHE: 1994-05-31

N.B.: Si réponse inconnue inscrire: ?
Si information non applicable inscrire: NA

**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE
BANQUE DE DONNÉES SUR LES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE D'INSCRIPTION DES DOSSIERS**

No séquentiel : 1226

VERSION IMPRIMÉE LE
15 FÉVRIER 1996

✓ **1- IDENTIFICATION**

✓ **DOSSIER**

✓ Nom : HYDRO-QUEBEC
 ✓ Numéro : 7610-16-01-0463100 ✓ Région administrative : 16

DOSSIERS GERLED SEULEMENT

Numéro du lieu _____
 Catégorie initiale _____
 Catégorie actuelle _____
 Lieu déclassé

✓ **LOCALISATION DU TERRAIN** CADASTRE DE LA PAROISSE DE SAINT-GEORGES-D'HENRYVILLE
 ✓ Lot : 156 Rang : _____
 Canton : _____
 ✓ Municipalité : HENRYVILLE (SANS DESIGNATION)

Adresse : _____ Code postal : _____ No bail minier/concession minière : _____
 Ville : _____

✓ **PROPRIÉTAIRE**

✓ Nom : HYDRO-QUÉBEC

✓ **EXPLOITANT / UTILISATEUR ACTUEL (si différent du propriétaire)**

✓ Nom : IDEM

✓ **2- CARACTÉRISTIQUES**

✓ **ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR**

Réutilisation du terrain Remplacement réservoir souterrain Fermeture d'usine Impact sur la santé et l'environnement Autre : _____

✓ **TYPE DE PROPRIÉTAIRE**

Privé Gouv. du Québec
 Municipal Gouv. Fédéral
 Para-public (Société d'état, centre hospitalier, commission scolaire ...)

✓ **TYPE D'USAGE ACTUEL ET FUTUR**

ACT./FUT.	ACT./FUT.
<input type="checkbox"/> Industriel	<input type="checkbox"/> Récréatif
<input type="checkbox"/> Commercial	<input type="checkbox"/> Agricole
<input type="checkbox"/> Résidentiel	<input type="checkbox"/> Forestier
<input type="checkbox"/> Résid./Comm.	<input type="checkbox"/> Sans vocation
<input type="checkbox"/> Institutionnel	<input checked="" type="checkbox"/> Inconnu

✓ **ORIGINE DE LA CONTAMINATION**

Activité industrielle Fuite de réservoir souterrain Autre : _____
 Élimination de déchets : Anc. dépotoir municipal Aire acc. résidus miniers
 Autre dépotoir industriel Dépôt pâtes et papiers

✓ **NATURE DES DÉCHETS**

D.1 _____ D.4 _____
 D.2 _____ D.5 _____
 D.3 _____

✓ **NATURE DES CONTAMINANTS**

✓ C.1 H & G MINÉRALES C.4 - _____
 ✓ C.2 HC (BPC) CC CHLORÉS (BPC) C.5 - _____
 C.3 - _____

TYPE DE CONTAMINATION

Organique
 Inorganique
 Mixte

✓ **VOLUMES ET SUPERFICIE**

Volume de déchets éliminés : _____ m³ Superficie de terrain affecté : _____ ? m²
 ✓ Volumes de sols contaminés : ✓ _____ 27 m³>B , et _____ 0 m³ >C
 Volumes résiduels de sols contaminés : _____ m³>B , et _____ m³ >C

✓ **3- TRAITEMENT DU DOSSIER**

DOSSIER À LA PROGRAMMATION ANNUELLE (GERLED) EN RECOURS LÉGAL PROCÉDURE D'ANALYSE DE RISQUE UTILISÉE

✓ **ÉTAPES D'AVANCEMENT**

	Étape initiée	Étape terminée / année	✓ ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE DU DOSSIER :	ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE DU DOSSIER :
✓ Caractérisation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1989	✓ 1994	
✓ Réalisation des travaux de restauration	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Contrôle des ouvrages et suivi environnemental	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

✓ **TECHNIQUE DE RESTAURATION**

Traitement biologique in situ Traitement thermique Traitement physico-chimique Enfouissement Confinement
 Traitement biologique ex situ

✓ **ÉVALUATION DU COÛT DES TRAVAUX DE RESTAURATION :** 0,00\$

✓ DATE DE LA PRÉCÉDENTE MISE À JOUR : 09/12/94 ✓ DATE DE LA MISE À JOUR ACTUELLE : 23/05/1996

✓ RESPONSABLE DU DOSSIER : SERGE RAINVILLE

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3862

NO LIEU : X2004898

ANCIEN NO GTC : 16197

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Hydro-Québec (Henryville)

NOM DE LA FICHE GTC : Hydro-Québec

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Parapublic

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

MRC

CODE POSTAL

Henryville

Le Haut-Richelieu

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

158

Saint-Georges-d'Henryville, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

4775969

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,1365444444

LONGITUDE : -73,2137861111

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Inconnu

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	27	0	27
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Biphényles polychlorés (BPC)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3862

NO LIEU : X2004898

ANCIEN NO GTC : 16197

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1994

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Latulipe, Jean

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Chargé de projet : Serge Rainville avant novembre 1998

Coordonnées géodésiques approximatives le 12 février 2007. NBA

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2007-02-12

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-09-10