De : Accès à l'information - Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Qc
À :
Cc : Accès à l'information - Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Qc
Objet : RE: fiche GTC La Sarre
Date : 17 septembre 2024 16:23:40
Pièces jointes : image002.png
image003.png
200879353_Documents.pdf
Avis de recours.pdf

V/Réf. :200879353

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue aujourd'hui, concernant :

Fiches GTC 1506 et 10328 - 26, 8e avenue Ouest
Fiche GTC 10572 - 55, route 111 Ouest
La Sarre

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information
Bureau de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec / MN
Direction de l'accès à l'information
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs
www.environnement.gouv.qc.ca

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs
Québec

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 10572 **NO LIEU :** X2107152 **ANCIEN NO GTC :**

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Station-service Sonic

NOM DE LA FICHE GTC : Station-service Sonic

TYPES DE PROPRIÉTAIRE	SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Privé	447 Stations-service

Milieu(x) recepteur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	MRC	CODE POSTAL
55, Route 111 Ouest La Sarre (Qc)	La Sarre	Abitibi-Ouest	J9Z 3K4

LOCALISATION CADASTRALE

LOT	RANG, CONCESSION ...	CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC
3542225

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83
LATITUDE : 48,8006388889
LONGITUDE : -79,2083333333

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Cessation d'activité

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	44	396	440
TRAITÉS / EXCAVÉS		393	
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 3 800
SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 325
QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > RESC
QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= B
TYPES DE SOLS : Argile graveleuse
REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ☐
ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Benzène (pot)	Hydrocarbures aromatiques monocycliques*
Éthylbenzène (pot)	Hydrocarbures aromatiques polycycliques*
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	
Méthyl naphtalènes (chacun)	
Xylènes (o,m,p) (pot)	

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE ☑ Aucune ☐ Présente ☐ Éliminée
PROGRAMME DE SUIVI ☑ Aucun ☐ En cours ☐ Terminé
EAU SOUT. RÉHABILITÉE ☐
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Non
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :
DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs
Québec

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 10572 **NO LIEU :** X2107152 **ANCIEN NO GTC :**

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ☐ **SOUS ENQUÊTE** ☐ **ANNÉE D'OUVERTURE :** 2009

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ☐ **RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL** ☐ **ANNÉE DE FERMETURE :**

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE ☐

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☐	☑ 2011
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☑ 2011
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION	IN SITU	RESPONSABLES DU DOSSIER
Traitement biologique	☐	Gendron, Daniel

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT **APRÈS TRAITEMENT**

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISEÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Caractérisations phase I et II réalisées en 2009 attestées en juillet 2010

Inscription avis contamination : 8 octobre 2010

Plan de réhabilitation délivré le 7 juillet 2011

Travaux réhabilitation : septembre 2011

Production du rapport de réhabilitation : Janvier 2012 et attestation en février 2012

Avis de décontamination : mai 2012

Processus de vente du terrain mais découverte sur les secteur décontaminés de contamination résiduelle, nouveau avis aux voisins transmis.

DATE DE CRÉATION : 2015-05-15

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2015-05-15

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-09-17

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs
Québec

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 10328 **NO LIEU :** X0800904 **ANCIEN NO GTC :**

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Dépôt pétrolier Esso (La Sarre)

NOM DE LA FICHE GTC : Cessation - dépôt pétrolier Esso - Impériale Ltée

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepteur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	MRC	CODE POSTAL
26, 8e Avenue Ouest La Sarre (Québec)	La Sarre	Abitibi-Ouest	J9Z 1N3

LOCALISATION CADASTRALE

LOT **RANG, CONCESSION ...** **CADASTRE**

CADASTRE DU QUÉBEC

3542214 3741486

COORDONNÉES

NO MATRICULE : 2507-83-4042

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 48,8022277778

LONGITUDE : -79,2085083333

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	CODE POSTAL
70, 8e Avenue O	La Sarre	J9Z 1N3

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Cessation d'activité

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	6715	6983	13698
TRAITÉS / EXCAVÉS		12943	
RÉSIDUELS (*)	682	0	682

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 3 243

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 3 070

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > RESC

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ☐

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Benzène (pot)	Benzène
Éthylbenzène (pot)	Cuivre (Cu)
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
Méthyl naphtalènes (chacun)	Naphtalène
Naphtalène (pot)	Toluène
Nitro-4 phénol	Xylènes (o,m,p)
Phénanthrène	Zinc (Zn)
Toluène (pot)	
Xylènes (o,m,p) (pot)	
Zinc (Zn)	

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs
Québec

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 10328 **NO LIEU :** X0800904 **ANCIEN NO GTC :**

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE ☑ Aucune ☐ Présente ☐ Éliminée
PROGRAMME DE SUIVI ☐ Aucun ☑ En cours ☐ Terminé
EAU SOUT. RÉHABILITÉE ☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Oui
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :
DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ☐ **SOUS ENQUÊTE** ☐ **ANNÉE D'OUVERTURE :** 2014
ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ☐ **RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL** ☐ **ANNÉE DE FERMETURE :** 2023
GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE ☐

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☐	☑ 2020
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☑ 2020
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☑ 2023

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION	IN SITU	RESPONSABLES DU DOSSIER
Centre de traitement au Québec	☐	
Traitement hors Québec	☐	

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT
AVANT TRAITEMENT **APRÈS TRAITEMENT**

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN
ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐
DÉBUT RÉEL :
FIN RÉELLE :
DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :
TRAVAUX RÉALISEÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

DATE DE CRÉATION : 2014-08-22
DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2023-05-19
DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-09-17

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs
Québec

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 1506 **NO LIEU :** X0800904 **ANCIEN NO GTC :** 0827

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Dépôt pétrolier Esso (La Sarre)

NOM DE LA FICHE GTC : Pétroles Esso Canada, dépôt en vrac

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepteur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	MRC	CODE POSTAL
26, 8e Avenue Ouest La Sarre (Québec)	La Sarre	Abitibi-Ouest	J9Z 1N3

LOCALISATION CADASTRALE

LOT	RANG, CONCESSION ...	CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

3542214 3741486

COORDONNÉES

NO MATRICULE : 2507-83-4042

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 48,8022277778

LONGITUDE : -79,2085083333

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			800
TRAITÉS / EXCAVÉS	600	300	900
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 3 243

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 465

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : Plage B-C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ☐

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Benzène (pot)	
Hydrocarbures légers*	
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	
Toluène (pot)	
Xylènes (o,m,p) (pot)	

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE ☐ Aucune ☐ Présente ☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI ☐ Aucun ☐ En cours ☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE ☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs
Québec

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 1506 **NO LIEU :** X0800904 **ANCIEN NO GTC :** 0827

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ☐
ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ☐
GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE ☐
SOUS ENQUÊTE ☐
RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ☐
ANNÉE D'OUVERTURE : 1990
ANNÉE DE FERMETURE : 1993
NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☐	☑ 1990
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☑ 1993
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION	IN SITU
Élimination dans un LET/LEET/LEDCD/LEMN/LETI	☐

RESPONSABLES DU DOSSIER
Gagnon, Raynald

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT
AVANT TRAITEMENT **APRÈS TRAITEMENT**

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN
ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐
DÉBUT RÉEL :
FIN RÉELLE :
DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :
TRAVAUX RÉALISEÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

MISE À JOUR PAR SOPHIE LACHANCE

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01
DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2014-08-22
DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-09-17