

De :
À :
Objet :
Date :
Pièces jointes :

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 29 mai dernier, concernant le **8864 – 8866, 8910 – 8914, 9000 – 9020, boulevard Saint-Laurent, Montréal.**

Vous trouverez en pièce jointe les documents pour le 8866 Saint-Laurent, et au lien ci-dessous les documents visés pour le 9020 Saint-Laurent :

Vous noterez que, dans certains de ces documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23-24, 53-54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Veillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information

Bureau de Montréal / LR

Direction de l'accès à l'information

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs

www.environnement.gouv.qc.ca



Règlement sur les halocarbures

RAPPORT DE VÉRIFICATION	
Concessionnaires d'automobile/Garages spécialisés en climatisation/ Entreprises de recyclage des VHU/Garages spécialisés en réfrigération mobile	
ADMINISTRATION	L'INTERVENTION
	Date de la vérification : <u>19 Juin 2009</u> Heure d'arrivée : <u>11h50</u> Heure de départ : <u>12h15</u> Réalisée par : <u>David Yeh</u> Accompagné de : _____
	SAGO
	Demande : <u>200169492</u> Intervenant : <u>Y2072921</u> Lieu d'intervention : <u>Y2104466</u> Intervention : <u>30513570</u> #DOC : <u>400 607910</u> Type d'intervention : <input type="checkbox"/> Première inspection (diagnostic) <input checked="" type="checkbox"/> Deuxième inspection <input type="checkbox"/> Troisième inspection

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	Nom de l'établissement : <u>Tachette Pneus & mécanique</u>
	Autre nom (si applicable) : _____
	Adresse civique : <u>8866 St-Laurant</u>
	Municipalité : <u>Montreal</u> Code postal : <u>H2W 1M7</u>
	Téléphone : <u>514-381-1846 poste 222</u> Télécopieur : <u>514-381-8170</u> Cellulaire : _____
	Courriel : _____ Site internet : <u>www.tachettepneus.com</u>
	N° de gestion documentaire : <u>7610-0601-0819-01</u> Matricule Cidreq : <u>1161244984</u> GPS (19T) : NAD Longitude (x) : <u>-73.644358333</u> Latitude (y) : <u>45.542441667</u> Heures d'ouverture : <u>L-V 8h - 12h</u>

PERSONNES RENCONTRÉES	Nom	Fonction	Téléphone	Cellulaire
	Art 53-54	<u>Gerant</u>	<u>514 Art 53-54</u>	

BUT DE LA VÉRIFICATION	But: Vérifier la conformité de l'entreprise en vertu du Règlement sur les halocarbures.
-------------------------------	--

CONCESSIONNAIRES D'AUTOMOBILE/GARAGES SPÉCIALISÉS EN CLIMATISATION/ ENTREPRISES DE RECYCLAGE DES VHU/GARAGES SPÉCIALISÉS EN RÉFRIGÉRATION MOBILE					
Art.	Exigence	O	N	NA	Remarques
31 et 32	L'entreprise a-t-elle des appareils de récupération d'halocarbures en place?	X			
	Pour le CFC-12 : SAE J-2209		X		Marque : Modèle : No de série :
	Pour le CFC-12 : SAE J-1990		X		Marque : Modèle : No de série :
	Pour le HFC-134a : SAE J-2210	X			Marque : Art 53-54 Modèle : No de sé:
	Autres normes :		X		
	Pour la réfrigération mobile : ARI-740		X		
	Analyseur de réfrigérant :	X			Marque : Robinor Modèle : 18910
9	L'entreprise effectue-t-elle une épreuve d'étanchéité avant un remplissage d'halocarbure ?	X			<input checked="" type="checkbox"/> Test à l'azote <input type="checkbox"/> Test colorant <input checked="" type="checkbox"/> Sous-vide <input type="checkbox"/> Autre :
30	L'entreprise a-t-elle fait la recharge de climatiseurs avec CFC? (vous pouvez vérifier les registres)		X		
59 et 60	L'entreprise tient-elle des registres de travaux?	X			<input checked="" type="checkbox"/> Registre bien rempli ? Renseignements manquants :
43, 46 et 47	L'entreprise a-t-elle du personnel ayant la qualification environnementale? (Annexe) Si oui, écrire dans « Remarques » les numéros d'attestation avec les noms des employés.	X			Nombre de techniciens qui ont passé le cours : 4 Nombre total de techniciens : 6 Nom : No de dossier : var Nom : <i>feuille</i> No de dossier : <i>main d'œuvre</i>

COMMENTAIRES ET CONCLUSION	L'entreprise <input checked="" type="checkbox"/> est conforme en tout point au Règlement. <input type="checkbox"/> n'est pas conforme en tout point au Règlement.	
RECOMMANDATIONS	Transmettre une lettre à l'entreprise afin de l'informer de nos conclusions. <input type="checkbox"/> Inviter l'entreprise à nous confirmer par écrit sa mise aux normes. <input type="checkbox"/> Faire un suivi du dossier. <input checked="" type="checkbox"/> Fermer le présent dossier.	
SIGNATURES	Vérificateur : <u>David Jeh</u> , étudiant <i>Letres moulées</i>	Date : <u>2009 06 19</u> <i>Année / mois / jour</i>
	Superviseur : <u>Serge Dubois</u> <i>Letres moulées</i>	Date : <u>2009 07 07</u> <i>Année / mois / jour</i>
	Commentaires du superviseur :	

ANNEXE 1

Travailleurs assujettis aux obligations de qualification environnementale relative aux halocarbures

Attestation de qualification environnementale									
Pneus à mécanique touchette inc.									
Nom de l'entreprise									
No gesdoc									
Lieu SAGO									
Date									
Numéro	Nom de l'employé	No. De l'attestation	Organisme délivrant	Date d'émission	Date d'expiration	Type de travaux	VII		
							Carte	Diplôme	
1	Art 53-54		Emploi-De						
2			Emploi-De						
3			Emploi-De						
4									
5									
6									
7									
8									
9									

Références types de travaux : H1 : Appareils frigorifiques H2 : Extincteurs H3 : Véhicules H4 : Appareils domestiques

Rapport d'inspection

(Règlement sur les halocarbures)

No dossier :	Direction régionale :
--------------	-----------------------

Données relatives à l'inspection	
Date d'inspection : 11 juin 2008	Heure (début) : 14h10
	Heure (fin) : 14h30
Inspecteur/inspectrice : David Phung	
Type d'inspection :	<input checked="" type="checkbox"/> première inspection (diagnostic) <input type="checkbox"/> deuxième inspection <input type="checkbox"/> troisième inspection
But de l'inspection : les halocarbures	Vérifier l'application du Règlement sur

Identification de l'entreprise			
Nom (raison sociale) : Touchette Pneus et Mécanique			
Adresse postale			
No et rue : 8866, boul. St-Lament	Municipalité : Montréal		
Code postal : H2N 1M7			
Téléphone : 514-381-1846	Télécopieur : 514-381-8170		
Courriel du répondant :			
Site internet : www.touchettepneusetrmechanique.com			
Personnes rencontrées			
Nom	Fonction	Téléphone	Cellulaire
Art 53-54	Gérant	514 - Art 53-54	


Types d'entreprise	
Entreprises de distribution et de vente en gros	
Importateur/Producteur/Distributeur d'halocarbures (niveau primaire) <input type="checkbox"/> (section A)	Distributeur/Grossiste d'halocarbures et d'équipements de réfrigération <input type="checkbox"/> (section B)
Distributeur/Grossiste d'halocarbures et de pièces automobile <input type="checkbox"/> (section C)	Distributeur/Grossiste d'halocarbures et d'équipement de protection incendie <input type="checkbox"/> (section D)
Distributeur/Grossiste d'halocarbures et de pièces d'appareils électroménagers <input type="checkbox"/> (section E)	
Entreprises d'entretien, d'installation, de réparation et de démantèlement	
Entrepreneur en installation de systèmes de protection contre l'incendie <input type="checkbox"/> (section F)	Concessionnaire/Garage/Recyclage de VHU/Entreprise de réfrigération mobile <input checked="" type="checkbox"/> (section G)
Gestionnaire d'édifices/Gestionnaire d'usine (section H) <input type="checkbox"/>	Entrepreneur en réfrigération <input type="checkbox"/> (section I)
Travailleurs assujettis à la qualification environnementale <input type="checkbox"/> (section J)	
Autres types (utilisateurs d'halocarbures)	
Utilisateurs de solvant (atelier de nettoyage, dégraisseur etc.) <input type="checkbox"/> (section K)	Hôpital, Centre de stérilisation d'équipement médical <input type="checkbox"/> (section L)
Fabricants/Distributeurs de mousses plastiques (section M) <input type="checkbox"/>	Autre type <input type="checkbox"/> (section N)

NOTE : Il peut arriver qu'une entreprise corresponde à deux types. Par exemple, une entreprise peut être un grossiste en halocarbures et faire de l'installation de systèmes de climatisation.

Section C

Concessionnaires d'automobile/Garages spécialisés en climatisation/Entreprises de recyclage des VHU/Garages spécialisés en réfrigération mobile

Éléments à vérifier		Remarques particulières
<p>L'entreprise a-t-elle des appareils de récupération d'halocarbures en place? (art. 31 et 32)</p> <p>Pour le <u>CFC-12</u> : SAE J-2209</p> <p>SAE J-1990</p> <p>Pour le <u>HFC-134a</u> : SAE J-2210</p> <p>Autres normes :</p> <p>Pour la réfrigération mobile : ARI-740</p>	<p>Les avez-vous vu?</p> <p>Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/></p> <p>Oui <input type="checkbox"/> combien? Non <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Oui <input type="checkbox"/> combien? Non <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Oui <input checked="" type="checkbox"/> combien? 2 Non <input type="checkbox"/></p> <p>Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Précisez :</p> <p>Oui <input type="checkbox"/> combien? Non <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>2 Robinair # de série: 23440</p>
<p>L'entreprise a-t-elle fait la recharge de climatiseurs avec CFC? (art. 30) (vous pouvez vérifier les registres)</p>	<p>Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Remplissage au R-134 Seulement</p>
<p>L'entreprise tient-elle des registres de travaux?</p>	<p>Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Le garage ne produit pas de registre</p>

(art. 59 et 60)			
(Vérifiez-en quelques-uns pour voir si les renseignements sont bien fournis).			
L'entreprise a-t-elle du personnel ayant la qualification environnementale? Si oui, écrire dans « Remarques » les numéros d'attestation avec les noms des employés. (art. 43, 46 et 47)	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	- 2 mécaniciens apprentis - 6 mécaniciens qui ont suivi les cours - Lors de l'inspection, aucun mécanicien était en mesure de fournir les documents requis (pas de diplôme, pas d'attestation)	
Commentaires :	<p>- Le garage possède un analyseur de réfrigérant de la marque Robinair - Le test d'étanchéité se fait à l'azote</p>		
Recommandations :	<p>- Commencer à remplir les registres de travaux - Se procurer les attestations de la qualification environnementale</p>		
Rédigé par :	Nom David Phung	Signature 	Date (année/mois/jour) 2008/06/11
Vérifié par :	Nom SERGE DESBOIS	Signature 	Date (année/mois/jour) 2008/06/17
Commentaires du vérificateur			